

RAMIRAUTOS

Ingeniería Automotriz

Nit. 12.240.257-9

REVISIÓN BIMESTRAL RESOLUCIÓN 315 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

No. 11328

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemesio Andres Orozco</u>	NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco Wgo</u>
C.C. <u>1080931212</u>	C.C. <u>1080933839</u>

TELÉFONO <u>3123973904</u>	TELÉFONO <u>3123973904</u>
EMPRESA <u>Rutranco</u>	PLACA <u>50935</u>

KILOMETRAJE <u>30</u>	NO. INTERNO <u>4003</u>
PLACA <u>30</u>	NO. INTERNO <u>4003</u>

TIPO <u>Camioneta</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>525146</u>	KILOMETRAJE <u>30</u>	NO. INTERNO <u>4003</u>			
DESCRIPCIÓN <u>MANGUERAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>CAJA DE DIRECCIÓN</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>CORREAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>TERMINALE DE DIRECCIÓN</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>TENSIÓN CORREAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>BRAZO DE DIRECCIÓN</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>FILTRO DE AIRE</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>EXTIOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>INSTALACIÓN DE ALTA</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>LLAVEROS CHASIS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>TAPE DEL DISTRIBUIDOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>AMORTIGUADORES</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>TAPE REFRIGERANTE</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>ROTULAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>TAPE ACEITE MOTOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>MUELLE TRASERO DERECHO</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>FUGAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>LLANTAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>ACEITE MOTOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>LLANTA DELANTERA DERECHA</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>ACEITE CAJA DE VELOCIDADES</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>LLANTA TRASERA IZQUIERDA</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>ACEITE DIFERENCIAL</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>LLANTA INTERNA IZQUIERDA</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>LÍQUIDOS FRENOS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>REPUESTOS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>BOMBA DE DIRECCIÓN</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>CHAPETAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>COMBUSTIBLE</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>RINES</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>ACEITE AMORTIGUADORES</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>ESPEJO IZQUIERDO</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>REFRIGERANTE MOTOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>SEGUROIDAD</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>EXTINTOR</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>CAJA DE HERRAMIENTAS</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>
DESCRIPCIÓN <u>BOTÍN</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>	DESCRIPCIÓN <u>GATO</u>	B <u>/</u>	M <u>/</u>	NA <u>/</u>

DESCRIPCIÓN <u>SOAT</u>	B <u>03</u>	M <u>09</u>	A <u>2023</u>	DESCRIPCIÓN <u>DOCUMENTOS</u>	B <u>09</u>	M <u>23</u>	A <u>2023</u>
DESCRIPCIÓN <u>TARJETA DE OPERACION</u>	B <u>28</u>	M <u>10</u>	A <u>2024</u>	DESCRIPCIÓN <u>LICENCIA DE CONDUCCIÓN</u>	B <u>16</u>	M <u>17</u>	A <u>2023</u>

ESTADO GENERAL BUENO **ACEPTABLE** **DEFICIENTE**

Cumple las normas de bioseguridad Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # **OK**

OBSERVACIONES: **OK**

RAMIRAUTOS

RAMIRAUTOS

INSPECTOR: Ing. Juan Armando Ramírez M. EMPRESA: Calle 17 Sur No 4 - 30 Barrio La Virginia

CLIENTE:

C. C. 1010 933 839

TELÉFONO: 316 515 9892 Pitalito - Huila