

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



### FECHA

### DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-04-27	Nombre o razón social JUAN CARLOS ZAPATA CUARTAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8175223	
Dirección CR 67 N°42SUR109	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

### DATOS DEL VEHICULO

Placa FWM121	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024637502	Fecha Matrícula 2021-11-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD409NM084811
No. Motor A460D028117	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 39899	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2023-04-27 FWM121 14:24

2023-04-27 FWM121 14:24

### Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.70	Delantera Derecha	Valor 82.80	Trasera Izquierda	Valor 57.40	Trasera Derecha	Valor 61.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

### Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2972.00	4301.00	N	Eje 1 Derecho	2147.00	3982.00	N	27.80*	30	%
63.10	50	%	Eje 2 izquierdo	2232.00	3012.00	N	Eje 2 Derecho	1748.00	3129.00	N	21.70*	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

### Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

### Inspección Visual

Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.34	4.54
Eje2	4.77	4.25

  
MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)