

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL DIAMANTE , NIT: 900.034.989-1
Calle 51 NO 69-2, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 4798225 - 3017538391

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

EL DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-05-27	Nombre o razón social NESTOR DARIO ZULUAGA HOYOS		Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 8049572	
Dirección CALLE 76F # 84-19	Teléfono 1111111	Cludad Medellín	Departamento Antioquia	

3. DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VÉHICULO						
Placa LKN197	País Colombia	Servicio Público		Clase Camiloneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de 190023768595	Fecha Matrícula 2022-08-31		Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD207PM255075
No. Motor J759Q119320	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 25559	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *. Indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad/inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

7. Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	63.10	Derecha	66.70	Izquierda	58.80	Derecha	63.60	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Eje 1			Eje 2			Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad				
52.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2191.00	4110.00	N	Eje 1 Derecho	2485.00	3519.00	N	11.80	30 %
			Eje 2 izquierdo	1033.00	3236.00	N	Eje 2 Derecho	1441.00	2684.00	N	28.30*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%	
23.50	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%	

9. Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
11. Emisiones de gases				

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

11-b. Vehículos a Diesel (opcional)

II.B. Vehículos a Diesel (opacidad)											
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		%	U n i d a d %

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%	6.7 Sistema de frenos	A	B
	Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO_

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION
31595

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-05-27 LKN197 13:01



2023-05-27 LKN197 12:59

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAIRO ROJAS COLLAZOS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Rodolfo David Lopez [Profundidad de labrado], Richard Andres Bravo Torres [Inspección sensorial interior], Richard Andres Bravo Torres [Inspección sensorial motor], Richard Andres Bravo Torres [Foto trasera], Rodolfo David Lopez [Foto delantera], Richard Andres Bravo Torres [Inspección sensorial inferior], Rodolfo David Lopez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Richard Andres Bravo Torres [Inspección sensorial exterior], Richard Andres Bravo Torres [Alineación de luces], Richard Andres Bravo Torres [Tercera placa], Richard Andres

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)