



RAMIRAUTOS

Ingeniería Automotriz

Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 11546

NOMBRE DEL PROPIETARIO

Nemesio Andres Orozco
C.C. 1680 931212 | TELEFONO 3123473904

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Luis Alberto Orozco Lugo
C.C. 1080 9133839 | TELEFONO 3113973964

MARCA

Renault

TIPO Camioneta.

EMPRESA

Rutrancol

MODELO

2021

PLACA

SZS 146

KILOMETRAJE

53786.

No. INTERNO

4003

31

05

2023

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES											
Aceite de motor y viscosidad	/			INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de dirección	/			Silenciador exhosto	/			Timón de dirección	/		
Líquido de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero Instrum	/		
Líquido de frenos	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Refrigerante motor	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Líquido de embrague	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
MOTOS											
Mangueras	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
Correas	/			Gaurdapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
Tensión correas	/			Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Filtro de aire	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Instalación de alta	/			Terminale de dirección	/			EXTERIOR			
Tapa del distribuidor	/			Brazo de dirección	/			Panorámico	/		
Tapa refrigerante	/			Puente Chasis	/			Luces altas	/		
Tapa aceite motor	/			Largueros chasis	/			Luces medias	/		
FUGAS											
Aceite motor	/			Amortiguadores	/			Direccionales	/		
Aceite caja de velocidades	/			Rotulas	/			Luz parqueo	/		
Aceite diferencial	/			Muelle trasero derecho	/			Luz freno	/		
Líquidos frenos	/			LLANTAS				Luz reversa	/		
Bomba de dirección	/			Llanta delantera derecha	/			Luz placa	/		
Caja de dirección	/			Llanta delantera izquierda	/			Baterías	/		
Bomba de embrague	/			Llanta trasera derecha	/			Cierre capot	/		
Combustible	/			Llanta trasera izquierda	/			Estado carroceria	/		
Aceite amortiguadores	/			Llanta interna derecha	/			Pito	/		
Refrigerante motor	/			Llanta interna izquierda	/			Limpia brisas	/		
SEGURIDAD											
Extintor	/			Repuestos	/			Luces bajas	/		
Botiquín	/			Espárragos	/			Espejo derecho	/		
DOCUMENTOS											
SOAT	03	09	23	Revisión técnico mecánica	23	09	23	Pólizas de responsabilidad	DI	MES	AÑO
Tarjeta de Operacion	78	10	24	Licencia de conducción	16	11	23	Tarjeta de control	DI	MES	AÑO

ESTADO GENERAL

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Cumple las normas de bioseguridad

Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # **OK**

OBSERVACIONES: **OK**

PRÓXIMA REVISIÓN

31 JUL 2023

INSPECTOR: Jhon Alexander Jiménez M.

RESOLUCIÓN DE GRADO:

EMPRESA:

RAMIRAUTOS

CLIENTE: Luis Alberto Orozco
C.C. 1080 933 839

Calle 17 Sur N°94 - 30 Barrio La Virginia

Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila