



**RAMIRAUTOS**  
Ingeniería Automotriz  
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL  
RESOLUCIÓN 315 DEL  
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**No. 11619**

NOMBRE DEL PROPIETARIO

Alexander Ror

C.C.

12 14 4005

TELÉFONO

3 21 976 55 19

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Esteban Diaz

C.C.

100 75 82934

TELÉFONO

3 10 468 5144

MARCA

Renault

EMPRESA

Ede transporte Buena Vista

KILOMETRAJE

105 319

No. INTERNO

2268

TIPO

Campero

MODELO

2019

PLACA

EQW125

21

06

2023

| DESCRIPCIÓN                  | B | M | NA | DESCRIPCIÓN                | B | M | NA | DESCRIPCIÓN                 | B | M | NA |
|------------------------------|---|---|----|----------------------------|---|---|----|-----------------------------|---|---|----|
| <b>NIVELES</b>               |   |   |    | <b>INFERIOR</b>            |   |   |    | <b>INTERIOR</b>             |   |   |    |
| Aceite de motor y viscosidad | ✓ |   |    | Silenciador exhosto        | ✓ |   |    | Timón de dirección          | ✓ |   |    |
| Aceite de dirección          | ✓ |   |    | Tubo de escape             | ✓ |   |    | Indicadores tablero Instrum | ✓ |   |    |
| Líquido de dirección         | ✓ |   |    | Catalizador de gases       | ✓ |   |    | Asientos                    | ✓ |   |    |
| Líquido de frenos            | ✓ |   |    | Cuchos suspensión          | ✓ |   |    | Cinturones de seguridad     | ✓ |   |    |
| Refrigerante motor           | ✓ |   |    | Tijeras suspensión         | ✓ |   |    | Pedal freno                 | ✓ |   |    |
| Líquido de embrague          | ✓ |   |    | Carter de motor            | ✓ |   |    | Pedal acelerador            | ✓ |   |    |
|                              |   |   |    | Gaurdapolvos ejes          | ✓ |   |    | Pedal embrague              | ✓ |   |    |
| <b>MOTOS</b>                 |   |   |    | Muelle trasero izquierda   | ✓ |   |    | Palanca de cambios          | ✓ |   |    |
| Mangueras                    | ✓ |   |    | Caja de dirección          | ✓ |   |    | Freno estacionamiento       | ✓ |   |    |
| Correas                      | ✓ |   |    | Terminale de dirección     | ✓ |   |    |                             |   |   |    |
| Tensión correas              | ✓ |   |    | Brazo de dirección         | ✓ |   |    | <b>EXTERIOR</b>             |   |   |    |
| Filtro de aire               | ✓ |   |    | Puente Chasis              | ✓ |   |    | Panorámico                  | ✓ |   |    |
| Instalación de alta          | ✓ |   |    | Largueros chasis           | ✓ |   |    | Luces altas                 | ✓ |   |    |
| Tapa del distribuidor        | ✓ |   |    | Amortiguadores             | ✓ |   |    | Luces medias                | ✓ |   |    |
| Tapa refrigerante            | ✓ |   |    | Rotulas                    | ✓ |   |    | Direccionales               | ✓ |   |    |
| Tapa aceite motor            | ✓ |   |    | Muelle trasero derecho     | ✓ |   |    | Luz parqueo                 | ✓ |   |    |
|                              |   |   |    | <b>LLANTAS</b>             |   |   |    | Luz freno                   | ✓ |   |    |
| <b>FUGAS</b>                 |   |   |    | Llanta delantera derecha   | ✓ |   |    | Luz reversa                 | ✓ |   |    |
| Aceite motor                 | ✓ |   |    | Llanta delantera izquierda | ✓ |   |    | Luz placa                   | ✓ |   |    |
| Aceite caja de velocidades   | ✓ |   |    | Llanta trasera derecha     | ✓ |   |    | Baterías                    | ✓ |   |    |
| Aceite diferencial           | ✓ |   |    | Llanta trasera izquierda   | ✓ |   |    | Cierre capot                | ✓ |   |    |
| Líquidos frenos              | ✓ |   |    | Llanta interna derecha     | ✓ |   |    | Estado carroceria           | ✓ |   |    |
| Bomba de dirección           | ✓ |   |    | Llanta interna izquierda   | ✓ |   |    | Pito                        | ✓ |   |    |
| Caja de dirección            | ✓ |   |    | Repuestos                  | ✓ |   |    | Limpia brisas               | ✓ |   |    |
| Bomba de embrague            | ✓ |   |    | Espárragos                 | ✓ |   |    | Luces bajas                 | ✓ |   |    |
| Combustible                  | ✓ |   |    | Chapetas                   | ✓ |   |    | Espejo derecho              | ✓ |   |    |
| Aceite amortiguadores        | ✓ |   |    | Rines                      | ✓ |   |    | Espejo izquierdo            | ✓ |   |    |
| Refrigerante motor           | ✓ |   |    |                            |   |   |    |                             |   |   |    |

**SEGURIDAD**

|          |   |  |  |                      |   |  |  |         |   |  |  |
|----------|---|--|--|----------------------|---|--|--|---------|---|--|--|
| Extintor | ✓ |  |  | caja de herramientas | ✓ |  |  | Señales | ✓ |  |  |
| Botiquín | ✓ |  |  | Gato                 | ✓ |  |  | Cruceta | ✓ |  |  |

**DOCUMENTOS**

|                      |     |     |      |                           |    |    |      |                            |     |     |     |
|----------------------|-----|-----|------|---------------------------|----|----|------|----------------------------|-----|-----|-----|
| SOAT                 | 20  | 10  | 2023 | Revisión técnico mecánica | 24 | 10 | 2023 | Pólizas de responsabilidad | ✓   |     |     |
| Tarjeta de Operacion | DÍA | MES | AÑO  | Licencia de conducción    | 14 | 09 | 2024 | Tarjeta de control         | DÍA | MES | AÑO |

**ESTADO GENERAL**

**BUENO** ☐

**ACEPTABLE** ☒

**DEFICIENTE** ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad

☐ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #

OBSERVACIONES: OK.

**PRÓXIMA REVISIÓN**

21 AGO 2023

**RAMIRAUTOS**

Ing. Jhon Armando Ramirez M.

INSPECTOR

RESOLUCIÓN DE GRADO

EMPRESA:

RAMIRAUTOS

CLIENTE:

Alejandro Diaz

C.C.

100 75 82934

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia

Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila