



RAMIRAUTOS

Ingeniería Automotriz

Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 11812

| | | | |
|---|---------------------------------|---|----------|
| NOMBRE DEL PROPIETARIO <i>Nemesio Andres orozco h.</i> | | NOMBRE DEL CONDUCTOR <i>Luis Alberto orozco h.</i> | |
| C.C. <i>1080931212</i> | TELEFONO <i>313.379.5414</i> | C.C. <i>1080933839</i> | TELEFONO |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MARCA <i>Renault.</i> | EMPRESA <i>Rutranscol.</i> | KILOMETRAJE <i>58671</i> | No. INTERNO <i>4003.</i> |
| TIPO <i>Duster.</i> | MODELO <i>2021</i> | PLACA <i>SZS146</i> | 10 08 2023 |

| DESCRIPCIÓN | B | M | NA | DESCRIPCIÓN | B | M | NA | DESCRIPCIÓN | B | M | NA |
|------------------------------|---|---|----|----------------------------|---|---|----|-----------------------------|---|---|----|
| NIVELES | | | | | | | | | | | |
| Aceite de motor y viscosidad | / | | | Silenciador exhosto | / | | | Timón de dirección | / | | |
| Aceite de dirección | / | | | Tubo de escape | / | | | Indicadores tablero Instrum | / | | |
| Líquido de dirección | / | | | Catalizador de gases | / | | | Asientos | / | | |
| Líquido de frenos | / | | | Cauchos suspensión | / | | | Cinturones de seguridad | / | | |
| Refrigerante motor | / | | | Tijeras suspensión | / | | | Pedal freno | / | | |
| Líquido de embrague | / | | | Carter de motor | / | | | Pedal acelerador | / | | |
| MOTOS | | | | | | | | | | | |
| Mangueras | / | | | Guardapolvos ejes | / | | | Pedal embrague | / | | |
| Correas | / | | | Muelle trasero Izquierda | / | | | Palanca de cambios | / | | |
| Tensión correas | / | | | Caja de dirección | / | | | Freno estacionamiento | / | | |
| Filtro de aire | / | | | Terminale de dirección | / | | | EXTERIOR | | | |
| Instalación de alta | / | | | Brazo de dirección | / | | | Puente Chasis | / | | |
| Tapa del distribuidor | / | | | Largueros chasis | / | | | Luces altas | / | | |
| Tapa refrigerante | / | | | Amortiguadores | / | | | Luces medias | / | | |
| Tapa aceite motor | / | | | Rotulas | / | | | Direccionales | / | | |
| FUGAS | | | | | | | | | | | |
| Aceite motor | / | | | Muelle trasero derecho | / | | | Luz parqueo | / | | |
| Aceite caja de velocidades | / | | | LLANTAS | | | | Luz freno | / | | |
| Aceite diferencial | / | | | Llanta delantera derecha | / | | | Luz reversa | / | | |
| Líquidos frenos | / | | | Llanta delantera izquierda | / | | | Luz placa | / | | |
| Bomba de dirección | / | | | Llanta trasera derecha | / | | | Baterías | / | | |
| Caja de dirección | / | | | Llanta trasera izquierda | / | | | Cierre capot | / | | |
| Bomba de embrague | / | | | Llanta interna derecha | / | | | Estado carrocería | / | | |
| Combustible | / | | | Llanta interna izquierda | / | | | Pito | / | | |
| Aceite amortiguadores | / | | | Repuestos | / | | | Limpia brisas | / | | |
| Refrigerante motor | / | | | Espárragos | / | | | Luces bajas | / | | |

SEGURIDAD

| | | | | | | | |
|----------|---|--|----------------------|---|--|---------|---|
| Extintor | / | | caja de herramientas | / | | Señales | / |
| Botiquín | / | | Gato | / | | Cruceta | / |

DOCUMENTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-----|-----|---------------------------|----|----|----|----------------------------|---|-----|-----|
| SOAT | 03 | 09 | 23 | Revisión técnico mecánica | 29 | 09 | 23 | Pólizas de responsabilidad | / | MES | AÑO |
| Tarjeta de Operacion | / | MES | AÑO | Licencia de conducción | 16 | 12 | 23 | Tarjeta de control | / | MES | AÑO |

ESTADO GENERAL BUENO ACEPABLE DEFICIENTE

Cumple las normas de bioseguridad Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #

OBSERVACIONES:

*PROXIMA REVISIÓN
11 OCT 2023*

RAMIRAUTOS

Ing. Jhon Armando Ramírez

*RESOLUCIÓN DE
Nº 27700*

EMPRESA:

CLIENTE: *Luis Alberto Orozco*
C.C. *1080 933 839*

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila