

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No. 00002471-2308
CDA MOTOR CENTER
 NIT 901085768
 CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
 CALI

FECHA

Fecha de prueba:
2023-08-14

Nombre o razón social:

VALENCIA MAYA RAFAEL ANTONIO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 18464657

Dirección:

AVENIDA 6 SUR # 10C - 49

Teléfono:

3003416534

Ciudad:

JAMUNDI

Departamento:

VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa:
WHW974

Marca:
CHEVROLET

Línea:

TRACKER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2018

Cilindrada:

1796

Kilometraje:

268324

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10016002721

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GALAXIA

Empresa:

Conductor:

VALENCIA MAYA RAFAEL ANTONIO



Fecha 2023-08-14, Placa WHW974 Hora 16:00

Fecha 2023-08-14, Placa WHW974 Hora 16:01

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 71	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 51,6	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2574	Peso 4807	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2448
				Eje 2 Izquierdo	1716	3728	N	Eje 2 Derecho	4414
Desviación Lateral									
Eje 1	2	Eje 2	7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)
Inspección Sensorial									

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linlerma	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	NO APLICA
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colchoneta	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA


G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.05	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,43	5,15
Eje 2	4,92	5,16