



Ficha Nro.35012

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 10/08/2021
Hora inicial: 15:35:00
Hora final: 15:41:00
Duración revisión: 00 horas 6 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: JORGE LUIS AMARILES

Placa: SLP428
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 441864

N.Int: 0
Capacidad: 29
Nro.Factura: 96180

Propietario: JORGE LUIS AMARILES LOPEZ
Cédula Conductor: 16055830

Tipo: Bus
Modelo: 2007
Licencia: C3

Lote: CUARTA REVISION 2021
Marca: CHEVROLET
Elaborado por: Inspic./Rev1/Rev2:

Técnicos: JAIME NARANJO/LUIS PALACIO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SaldARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN290-127153

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Biselería Exterior	Corregir	1	B
Observacion:	BICELES DE GUARDAFANGOS LADO IZQUIERDO, CON ARISTAS CORTOPUNZANTES			

Novedades de la Inspección (09/08/2021 - 13:10:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Componentes del freno de aire (Collarin, raches, etc)	Corregido	1	A
Observacion:	FUGA DE AIRE POR VIGIA TRASERA DERECHA			

SISTEMA DE LUCES	Comando de Luces o Cambio de Luces	Corregido	1	A
Observacion:	NO FUNCIONA EL COMANDO DE LAS LUCES ESTACIONARIAS.			

SISTEMA ELECTRICO	Pito y/o Corneta	Corregido	1	A
Observacion:	NO FUNCIONA			

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Biselería Exterior	Corregir	2	B
Observacion:	BICELES DE GUARDAFANGOS LADO IZQUIERDO, CON ARISTAS CORTOPUNZANTES			

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Fijacion de las sillas, asientos y espaldares	Corregido	3	A
Observacion:	ASEGURR SILLAS A LA BASE 01,12,20			

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, pin y Manometro)	Corregido	1	A
Observacion:	VIGENTE PERO ESTA DESCARGADO			

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 10/08/2021 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 15:35:00
Hora final: 15:41:00
Duración revisión:00 horas 6 min.

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: JORGE LUIS AMARILES

Propietario: JORGE LUIS AMARILES LOPEZ
Cédula Conductor: 16055830

Placa: SLP428 N.Int: 0
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 29
Kilometraje: 441864 Nro.Factura: 96180

Tipo: Bus
Modelo: 2007
Licencia: C3

Lote: CUARTA REVISION 2021
Marca: CHEVROLET
Elaborado por:Inspe:Rev1/Rev2:

Técnicos: JAJME NARANJO/LUIS PALACIO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	Corregido	1	8
Observacion :	DEBE PORTAR EL BOTIQUIN			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Observaciones generales:

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA