

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9999994 - 9994495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-09-26		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRM806	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10008555816	Fecha Matrícula 2014-12-04	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W9F0271700		
No. Motor LZ5418	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 228282	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)										Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	74.30	Delantera Derecha	Valor	74.30	Trasera Izquierda	Valor	70.50	Trasera Derecha	Valor	69.00

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
65.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3947.00	6057.00	N	Eje 1 Derecho	3859.00	5246.00	N	2.23	30	%
			Eje 2 izquierdo	2758.00	4546.00	N	Eje 2 Derecho	2680.00	4442.00	N	2.83	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
			28.60	18	%	Eje 6 izquierdo			N	Eje 6 Derecho			N

Desviación lateral								Máximo +/-	10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5						
0.11	0.06									

Inspección Visual								
	Distintivo de la empresa	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Pernos	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
	Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE
	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE
	Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE
	Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE
	Luces bajas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE
	Stop	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.89
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.12	1.87
Eje2	2.16	2.23

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)