

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001623-2310 CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10 NIT 901214167-9 CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLIN Tel 2042270

FECHA: 2023-10-05 DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO: LUIS ALBERTO QUINTERO, 3186074584, MEDELLIN, ANTIOQUIA. DATOS DEL VEHICULO: RENAULT, NUEVO MASTER MINIBUS, MICROBUS, 2018, DIESEL, BLANCO GLACIAL, LUIS ALBERTO QUINTERO.



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	66		49		67		45	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3295	5523	N	Eje 1 Derecho	3345	6916	N	1,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3276	5091	N	Eje 2 Derecho	2750	6455	N	16,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
24,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	0,5	Eje 2	13,6*	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial													
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5	Luz de parqueo		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5	Luz Interna		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Anclaje sillas		CUMPLE	G5	Luz Placa		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Estado tubos escape		CUMPLE	G5	Luces Altas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA		
G1	Aseo General		CUMPLE	G5	Luces Bajas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1	Espejos		CUMPLE	G5	Indicadores de tablero		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Pernos		CUMPLE	G5	Terminales Bateria		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Soportes		CUMPLE	G5	Anclaje de bateria		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores		CUMPLE	G5	Desempañador		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2	Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6	Cruceta		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6	Linterna		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G2	Amortiguadores		CUMPLE	G6	Triangulos		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G2	Tijeras		CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6	Tacos		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G3	Retrovisores		CUMPLE	G6	Llanta de respuesto		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA		
G3	Pito		CUMPLE	G6	Gato		CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE		
G3	Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6	Herramienta		CUMPLE	G9	Tapiceria		CUMPLE		
G4	Parabrisas		CUMPLE	G6	Extintor		CUMPLE	G9	Cojineria		CUMPLE		
G4	Ventanillas		CUMPLE	G6	Botiquin		CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE		
G4	Puertas		CUMPLE	G6	Señales de advertencia		CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE		
G4	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE		
G4	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE		
G5	Direccionales		CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE		
G5	Stop		CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		NO APLICA		
G5	Reversa		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G12	Promedio de Tiempo		NO APLICA		

- G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A. (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.88
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,63	5,24
Eje 2	5,86	5,71

Handwritten signature and stamp.