

innovAMEB

SAS

Brindando Seguridad y Sostenibilidad

INNOVAMEB SAS

901077852-8

CALLE 80#80-92 PISO 3

3016393068

MEDELLIN

FICHA DE REVISION PREVENTIVA RESOLUCION 315

A. INFORMACION GENERAL:

1. FECHA:

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:

Fecha de prueba: 30/10/2023	Nombre o Razon Social: TRANS ESPECIALES BOTERO SAS	Documento de identidad: CC () NIT (X) CE () No. 900927215
Direccion: CARRERA 18 # 34 - 03	Telefono: 3136453334	Ciudad: ARMENIA Departamento: Quindío

3. DATOS DEL VEHICULO:

NUMERO INTERNO: 8049

Placa: TTZ173	Pais: COLOMBIA	Servicio: PUBLICO	Clase: BUS	Marca: HINO	Linea: FC9JKSZ
Modelo: 2012	No Licencia de Transito: 795954	Fecha matricula: 19/12/2012	Color: BLANCO VERDE	Combustible: DIESEL	VIN o Serial: XX10299
No Motor: C15753	Tipo motor: 4	Cilindraje: 5123	Kilometraje: 694329	Número de Sillas: 40	Vidrios polarizados: SI () NO (X) Blindaje: SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

3. Emisiones Audibles

5. Intensidad e Inclination de luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
			dBA	Baja Derecha	*	Klux		-	%	*		Klux
				Baja Izquierda	*	Klux		0.5 - 3.5	%			

11. Emision de Gases

11a.Vehiculos con ciclo OTTO

Temp °C RPM	Monoxido de Carbono (CO)			Dioxido de Carbono (CO2)			Oxigeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Oxido Nitroso (NO)		
	CO	Valor	Norma Unidad	CO2	Valor	Norma Unidad	O2	Valor	Norma Unidad	HC	Valor	Norma Unidad	NO	Valor	Norma Unidad
	Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti		%	Ralenti		ppm	Ralenti		%
	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11b.Vehiculos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%				%



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	tipo defecto	
			A	B
Total				

Nota:

Defecto tipo A: Son aquellos defecto grave que implican un peligro o riesgo inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la via publica o al ambiente.
Defecto tipo B: Son aquellos defecto que implica un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes o de los demas usuarios de la via publica.

E. CONFORMIDAD

Aprobado: Si <u>X</u> No _____	No. Consecutivo:
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de eseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
Aprobado: Si _____ No _____	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A:
b) La cantidad total de defectos Tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehiculos particulares.
Igual o superior a 5 para vehiculos publicos.
Igual o superior a 5 para vehiculos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehiculos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehiculos de eseñanza automotriz.
Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehiculos tipo remolques.

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO AUTORIZADO:

Isaac Ramirez Valenzuela

H: NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA INSPECCION:

ALINEACIÓN:
FRENOS:
SUSPENSIÓN:

VISUAL:
Nota:

LUCES:
SONÓMETRO:
EMISIONES:

TAXIMETRO: