

FORMULARIO No:

72455

PLACA AUTO

GUX434

F. REVISION PREV.

19 nov -23

F. PROX. REVISION:

18 ene -24

EMPRESA AFILIADA

VIAJANDO EXPRESS SAS

ORDEN MOVIL

1359

MARCA

RENAULT

LINEA

CAPTUR

MODELO

2021

CLASE

CAMIONETA

COLOR (es)

BLANCO GLACIAL

TIPO SERVICIO

PUBLICO

NIVEL DE SERVICIO

ESPECIAL

TARJETA OPERACION LICENCIA TRANSITO

314023

10020646662

TIPO MOTOR

GASOLINA

Venci Rev. Tecn Oblig

20-jun -24

NOMBRE PROPIETARIO

RAMIREZ MARTINEZ JOHN CARLOS 79820589

NIT/CC PROPIETARIO

DIRECCION PROPIETARIO

TELEFONO PROPIETARIO

NOMBRE CONDUCTOR

SANTIAGO LIZCANO RODRIGUEZ

CEDULA CONDUCTOR

1010007550

VENC. LICENCIA CONDUCCION

13-abr -25

SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA

ESTADO

SEGURO OBLIG VENCIMIENTO

13-jun -24

ASEGURADORA C. CONTRACTUAL

EQUIDAD

C. CONTRAC. VENCIMIENTO

04-dic -23

ASEGURADORA C. ENTRA CONTRA

EQUIDAD

C. ENTRA CONTRA VENCIMIENTO

04-dic -23

Lim CO %

CO% y otros gases

PPM Resultados:

Aprobó CO%

Lim PPM:

Aprobó PPM

OBSERVACIONES:

Formulario No: 72455

TEMA DE REVISION PREVENCION

1 Retrovisores

Apto

2 Botiquin

Apto

3 Espejos laterales

Apto

4 Espejo puerta trasera

Apto

5 Extintor

Apto

6 Gallo hidraulico

Apto

7 Herramientas

Apto

8 Linterna

Apto

9 Martillo rompe vidrios palanca

Apto

10 Soporte repuesto

Apto

11 Tacos

Apto

12 Triángulos

Apto

13 Dispositivo de velocidad

Apto

14 Chaleco

Apto

15 Bumper trasero

Apto

16 Numeros de movil

Apto

17 Caucho puertas

Apto

18 Latorneria

Apto

19 Pintura general

Apto

20 Bumper delantero

Apto

21 Logotipos de la empresa

Apto

22 P.D. Como conducir?

Apto

23 Calculadora Salida Emergencia

Apto

24 Anillos cortantes

Apto

25 Placas laterales y de techo

Apto

26 Tapa aceite y tapa combustible

Apto

27 Chapas y manijas

Apto

28 Liquido frenos

Apto

29 Booster

Apto

30 Tubos mangueras

Apto

31 Guayas Fundas Varillas

Apto

32 Pedal

Apto

33 Bomba principal

Apto

34 Freno mano

Apto

35 Pila

Apto

36 Interruptores elevavidrios

Apto

37 Vidrios que distorsionan camp

Apto

38 Parabrisas Del y Trasero

Apto

39 Polarizados y entintados

Apto

40 Escudos o impactos

Apto

41 Ventanas laterales

Apto

42 Salidas de Emergencia

Apto

43 Alineacion

Apto

44 Axiales

Apto

45 Brazo corto

Apto

46 Guardapolvos direccion

Apto

47 Asideros y portapiques

Apto

48 Cinturones de seguridad

Apto

49 Sileterina

Apto

50 Sillas discapacitados

Apto

51 Tapiceria

Apto

52 Lomos

Apto

53 Aseno

Apto

54 Estructos

Apto

55 Puertas

Apto

56 Pisos (falsos o rotos)

Apto

57 Timbre

Apto

58 Combustible

Apto

59 Aire (mangueras y válvulas)

Apto

60 Fugas aceite motor

Apto

61 Fugas

Apto

62 Cableado electrico en mal estado

Apto

63 Radiador (fugas)

Apto

64 Guaya capo

Apto

65 Soportes

Apto

66 Filtros de aire

Apto

67 Guardapolvos rotulados

Apto

68 Tranversales brazos

Apto

69 Amortiguadores delanteros

Apto

70 Amortiguadores traseros

Apto

71 Soportes soportes

Apto

72 Fugas amortiguadores

Apto

73 Tijera inferior

Apto

74 Tijera superior

Apto

75 Terminales

Apto

76 Splinderos

Apto

77 Bases y cables

Apto

78 Bases y cables

Apto

79 Bases y cables

Apto

80 Bases y cables

Apto

81 Bases y cables

Apto

82 Bases y cables

Apto

83 Bases y cables

Apto

84 Intensidad luces

Apto

85 Puntos frenos

Apto

86 Puntos estacionarios

Apto

87 Explotadores traseros

Apto

88 Colores delanteros

Apto

89 Luces reflectivas

Apto

90 Placas reversa

Apto

91 Comandos luces

Apto

92 Luces bajas

Apto

93 Luces Altas

Apto

94 Luces estrobos

Apto

95 Direcciones

Apto

96 Explotadores delanteros

Apto

97 Reversa

Apto

98 Frenos

Apto

99 Frenos

Apto

100 Correas delanteras

Apto

101 Correas traseros

Apto

102 Luz pluvia

Apto

103 Resonador

Apto

104 Nivel de capacidad %

No aplica

105 CO %

Se evalua

106 Falso

Apto

107 Bandas laterales

Apto

108 Fugas

Apto

109 Bandas de rodadura

Apto

110 Regridados

Apto

111 Desahorros

Apto

112 Trasteros

Apto

113 Repuesto

Apto

114 Rines

Apto

115 Guardapolvos ojos