

SERVITECA COOTRANSLABOYANA		REVISION TÉCNICO MECÁNICA VEHÍCULOS		5053 CODIGO: F-M-01
EMPRESA <u>Rutrascol</u>		Página 1 de 1		VERSION :00
VEHICULO No. <u>4003</u>		SECTOR: <u>Mixto</u>		

INFORMACIÓN GENERAL	VEHICULO PLACA: <u>52 5746</u>	CLASE: <u>Camioneta</u>	FECHA REVISIÓN	PROXIMA FECHA DE REVISION
	NOMBRE DEL PROPIETARIO: <u>Nemesio Andrés Orozco Logo</u>		<u>27/11/2023</u>	<u>27/07/2024</u>
INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR	NOMBRE	<u>Luis Alberto Orozco Logo</u>	C.C. <u>7080933839</u>	
	TELÉFONO No.	<u>3123973904</u>	VENC. DE VIGENCIA	<u>16/12/2023</u> CAT. <u>C7</u>

INFORMACIÓN DEL VEHICULO	MOTOR:	NUMERO: <u>F 4RE 470 C253 729</u>		
	CHASIS:	MARCA: <u>Renault</u>	NUMERO:	<u>93Y9SRR5B3M5482045</u>
	CARROGERÍA:	MARCA:	NUMERO:	

DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO	TIPO DE DOCUMENTO	ASEGURADORA	NUMERO	VENCIMIENTO
	S.O.A.T.	<u>Previsorio</u>	<u>430800439485400</u>	<u>03/09/2024</u>
	Seguro de responsabilidad civil contractual	<u>Seguros Colombia</u>	<u>27707000436</u>	<u>06/03/2024</u>
	Seguro de responsabilidad civil extracontractual	<u>Seguros Colombia</u>	<u>27707022064</u>	<u>06/03/2024</u>
	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	<u>N/A</u>	<u>768582207</u>	<u>23/09/2024</u>
	TARJETA DE OPERACIÓN	<u>N/A</u>	<u>328628</u>	<u>28/10/2024</u>

ÁREA DE REVISIÓN			
ESTADO GENERAL SECCIÓN ELÉCTRICA		B	M
	Estado luces de parqueo	☒	☐
	Estado de luces plenas	☒	☐
	Estado del Pito	☒	☐
	Estado luces direccionales	☒	☐
	Estado luces traseras	☒	☐
	Estado luz de freno	☒	☐
	Estado luz de techo	☒	☐
	Pito de Reverso	☒	☐
	ESTADO GENERAL CARROGERÍA		B
Cinturones de Seguridad		☒	☐
Espejo Inferior		☒	☐
Espejos retrovisores		☒	☐
Estado de vidrios laterales		☒	☐
Estado de silletería, forros y cortinas		☒	☐
Imagen Corporativa		☒	☐
Plumilla Limpiabrisas		☒	☐
Panorámico trasero		☒	☐
Panorámico delantero		☒	☐
ESTADO GENERAL DE SEGURIDAD		B	M
	Estado de frenos auxiliar	☒	☐
	Estado de frenos principal	☒	☐
	Estado de llantas delanteras	☒	☐
	Estado de llantas traseras	☒	☐
	Estado de llantas de repuesto	☒	☐
	Sistema de dirección	☒	☐
	Suspensión delantera	☒	☐
	Suspensión trasera	☒	☐
	Estado pastas delanteras	☒	☐
Estado pastas traseras	☒	☐	

SOPORTE	Funcionamiento	☒	☐	☐
	Estado general del Piso	☒	☐	☐
	Salidas de emergencia	☐	☐	☐
	Funcionamiento dispositivo de velocidad.	☐	☐	☐
EQUIPO DE CARRETERA	EXTINTOR	Capacidad:	lbs <u>5</u>	
		Vencimiento:	<u>07/2024</u>	
		Funcionamiento:	☒	☐
	HERRAMIENTAS	Q	SI	NO
		Llave expansiva	☒	☐
		Destornillador de pala grande	☒	☐
		Destornillador de estrella grande	☒	☐
		Alicate	☒	☐
		Juego de llaves milimétricas	☒	☐
		Manguera de aire	☒	☐
Tacos y triángulos		☒	☐	
Linterna	☒	☐		
Cables de Ignición	☒	☐		
Gato y palanca	☒	☐		
Llave o copa de pernos	☒	☐		
BOTIQUÍN (Ver instructivo)		☒	☐	
OBSERVACIONES:				
PLAZO MÁXIMO MTTTO: DD / MM / AAAA				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DD / MM / AAAA				

<u>Luis Alberto Orozco Logo</u> Firma del conductor	<u>[Firma]</u> Responsable de la revisión
Convenciones Q= Cantidad B= Bueno M= Malo	VIGILADO SUPERTRANSPORTE