

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001490-2401

CDA ECOAUTO  
NIT 901181751-7  
K 6 N° 57-32 BRR SANTA ANA  
(TUNJA) Tel 3173333330  
TUNJA

FECHA Fecha de prueba: 2024-01-11		DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS		Documento de Identidad: CC: ( X ) NIT: ( ) CE: ( )		No. 900683508	
Dirección: CR 0 A 4 51		Telefono: 3103335712		Ciudad: TUNJA		Departamento: BOYACA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 138823	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018766281	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: HERNANDO QUIJANO		



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	41		41		43		43

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
61,7	50	%		2220	4356	N		2552	3953	N	
				2257	3512	N		2299	3286	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
19,4	18	%									

Desviación Lateral							
Eje 1	3	Eje 2	4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10

Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE
G1 Lateralización y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	CUMPLE
G1 Roca o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE
G1 Soporte de fijación, roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Fugas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Soporte de cardan trasero	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Chasis	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE
G1 Cojinera	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SENALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.63	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,31	2,54
Eje 2	2,14	2,09

*CARLOS ALBERTO MENDOZA MEJIA*  
CARLOS ALBERTO MENDOZA MEJIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.