



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección**

Fecha de revisión: 18/01/2024      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 11:54:00  
Hora final: 12:23:00  
Duración revisión:00 horas 29 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL  
Nombre de conductor: JAIRO HERNAN ZAPATA

Placa: WMQ826      N.Int: 116  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES      Capacidad: 5  
Kilometraje: 36160      Nro.Factura: 117592

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: JAIRO HERNAN ZAPATA  
Cédula Conductor: 71661950

Tipo: Camioneta  
Modelo: 2017  
Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2024  
Marca: CHANGAN  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA:AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Latonería y Pintura Detalles Leves	Corregir	1	B
Observacion :	DEBE CORREGIR GOLPES LEVES DE LATONERIA			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.5-Delantera Derecha:6.1-Trasera Izquierda Interior:6.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.5-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:1.7

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**