


FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00008753-2402



CDA TUTECHNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento de identidad:		No.	
Fecha de prueba:	Nombre o razón social	JUAN MOSCOSO	Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	1053328303	
2024-02-13			Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	1053328303	
Dirección:	CRA 23B N 32 35 SU	Telefono:	3604532421	Ciudad:	BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Linea:	DUSTER	Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2021
JOW324	RENAULT	Color:	BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	TRANSORIGEN S.A.S	Conductor:	JUAN MOSCOSO
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	GASOLINA				
PUBLICO	10021624961						



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta derecha	NO APLICA
G1 Asero General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Flip	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERÍA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	3.85
Eje 1	3.98
Eje 2	2.97

C.D.A TUTECHNO S.A
901191265-1
Calle 27 Sur 29C

CRISTIAN EDUARDO MALAGON
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.