

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-02-10	Nombre o razón social CRISTIAN VILLADA				Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017182918		
Dirección CRA38 #68-84		Teléfono 55555555	Cludad Medellin		Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa WNS834	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster expression		
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10028260926	Fecha Matrícula 2015-12-28	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHS1A63GM584017		
No. Motor A402C051125	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 219332	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
							
2024-02-10 WNS834 09:11				2024-02-10 WNS834 09:11			

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.70	Delantera Derecha	Valor 74.40	Trasera Izquierda	Valor 77.20	Trasera Derecha	Valor 80.00	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
52.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2100.00	4970.00	N	Eje 1 Derecho	2174.00	4079.00	N	3.40	30 %
			Eje 2 izquierdo	1938.00	3258.00	N	Eje 2 Derecho	1840.00	3093.00	N	5.06	30 %
11.90*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.08						

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Sofiales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

RESUMEN DE LA REVISIÓN BIENESTAR



LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.12	
Eje 1	Izquierda	derecha
Eje 1	4.23	4.54
Eje 2	4.23	4.65

DATOS DEL VEHICULO		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
GRAS-88-84	Dirección	GRISTIAN ALVILDA	FECHAS
05-05-10	Nombre o razón social	Nombre o razón social	Fecha de bautizo
0501182538	Documento de identidad	Documento de identidad	Fecha de bautizo
CC (X) NIT () CED () 1012182538	Apellido	Apellido	Apellido
252525	Teléfono	252525	Teléfono
GRAS-88-84	Municipio	GRAS-88-84	Municipio
05-05-10	Colonia	05-05-10	Colonia
0501182538	Delegación	0501182538	Delegación
CC (X) NIT () CED () 1012182538	Autónoma	CC (X) NIT () CED () 1012182538	Autónoma

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los sistemas de gestión de calidad.