



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 18/03/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 11:54:00
Hora final: 12:23:00
Duración revisión:00 horas 29 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: JAIRO HERNAN ZAPATA

Placa: WMQ826

N.Int: 116

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Capacidad: 5

Kilometraje: 36160

Nro.Factura: 117592

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: JAIRO HERNAN ZAPATA

Cédula Conductor: 71661950

Tipo: Camioneta

Modelo: 2017

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2024

Marca: CHANGAN


Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Latonería y Pintura Detalles Leves	Corregir	1	B
Observacion :	DEBE CORREGIR GOLPES LEVES DE LATONERIA			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.5-Delantera Derecha:6.1-Trasera Izquierda Interior:6.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.5-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:1.7

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----