



## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

### Inspección

Decreto :

1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 11/05/2024

Hora inicial: 09:06:00

Hora final: 09:31:00

Duración revisión: 00 horas 25 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: LORENA MANRIQUE VELEZ

Placa: KY0798

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

N.int: 572

Kilometraje: 70514

Técnicos: JOSEPH CORRALES/KEVIN ARANGO

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS

Cédula Conductor: 113783099

Lote: TERCERA REVISION 2024

Tipo: Camioneta

Modelo: 2023

Marca: KIA

Nro.Factura: 121205

Licencia: C2


Elaborado por: Inspe / Rev1/Rev2:

## APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

**Kevin Alonso Arango**  
Ingeniero Mecánico

**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA:AN230-171139**



## GRUPOS EVALUADOS

### Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

### LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.4-Delantera Derecha:4.4-Trasera Izquierda Interior:4.7-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.1-Trasera

Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:4

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Alonso

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICO MECÁNICA