

CDA RUEDE SEGURO LTDA. NIT 9001702151
KR 43 No 13 17. BOGOTA, D C (BOGOTA)
TEL 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-05-27	GILLERMO OSPINA	CG (X) NIT () CE () No. 80147704	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
KENNEDY	2222222	Boyotá, d.c.	Boyotá

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
LUL319	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de Tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10028123435	2022-12-30	Blanco glaciel (v)	Gasolina	9FEBH0D407PMA520929
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
4450D04S033	OTTO	1333	52342	3	
				SI () NO ()	Blindaje
					SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6 Suma de la intensidad de todas las luces

[illegible]

7. Suspensión (si aplica)

Delantera		Trasera		Mínimo	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
85.69	%	62.40	%	40	%
59.90	%	59.80	%		
59.90	%	59.80	%		

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Desequilibrio	Máximo	Unidad					
			Fuerza	Peso	Unidad								
79.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	3473.00	4050.00	N	Eje 1 Derecho	3279.00	4084.00	N	5.59	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2175.00	3037.00	N	Eje 2 Derecho	2048.00	2703.00	N	5.84	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
24.50	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

VOLUMENES DE TRABAJO						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
	-3.84				10	
	-2.70					

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la planta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTT

1. Emisiones de gases									
Temp Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Oxido nítrico NO
	U n i d e d	CO2	U n i d e d	O2	U n i d e d	HC	U n i d e d	NO	U n i d e d
CO	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b Vehículos a Diesel (opacidad)

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor Norma
Temp Rpm °C	Unid	Unid	Unid	Unid	
	%	%	%	%	

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total:	0	0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total:	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
Codigo	Descripcion	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que aplican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que aplican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X

NO_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

202394

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 15.34mm ; Eje2 derecha 15.23mm ; Eje1 izquierda 15.87mm ; Eje2 izquierda 15.49mm ; Llantia de repuesto 5.67mm ;



G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fin del informe

JUAN DAVID SASTRO-RODRIGUEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Foto lateral], Heiman David Fernandez Rodriguez [Tercera plaza], Heiman David Fernandez Rodriguez [Inspeccion sensorial interior], Heiman David Fernandez Rodriguez [Inspeccion sensorial motor], Heiman David Fernandez Rodriguez [Inspeccion sensorial exterior], Ruben Orlando Hernandez Sandoval [Profundidad de labrado], Heiman David Fernandez Rodriguez [Inspeccion sensorial exterior], Heiman David Fernandez Rodriguez [Inspeccion sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: TecnoMig / Ingenieros S.A.S. - TecnoMig R. (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)