

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS



CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263553  
BARBOSA

No: 00001475-2406

FECHA  
2024-06-04  
Dirección:  
TAMBOCORITO

Nombre o razón social:  
ORLANDO GIRALDO RAMIREZ  
Teléfono:  
0000000000 Cel 3157292285

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO  
Documento de identidad:  
CC. ( X ) NT. ( ) CE. ( )  
Ciudad:  
BARBOSA  
Departamento:  
ANTIOQUIA

Placa:  
GDW757  
Servicio:  
PUBLICO

Marca:  
RENAULT  
No Licencia Tránsito:  
10021145275

Linea:  
DUSTER OROCH  
Combustible:  
GASOLINA - GAS  
Color:  
BLANCO GLACIAL (V)


Empresa:  
CAMONETA

Modelo:  
2020

Cilindraje:  
1998

Kilometraje:  
78661

Conductor:  
ORLANDO GIRALDO RAMIREZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Derecha	Valor	Frenos		Valor	Trasera Izquierda	Valor
Eficacia Total		71.2	50	%	Eje 1 Izquierdo		2967	4258	N	Eje 1 Derecho		2474	3090	N
Eficacia Auxiliar		29.9	18	%	Eje 2 Izquierdo		2276	3414	N	Eje 2 Derecho		2347	3365	N
					Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho				
					Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho				
					Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho				

Eje 1	-5,2	Eje 2	-4,1	Eje 3	Eje 4	Desviación Lateral	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										

G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta izquierda	NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta derecha	NO APLICA
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta izquierda	NO APLICA
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Alias	CUMPLE	G1	Eje5 llanta derecha	NO APLICA
G1	Asco General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta izquierda	NO APLICA
G1	Espojos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Batena	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Rollas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	NO APLICA	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Rollas inferiores	CUMPLE	G1	Cruceña	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Resortes o Ballestas	NO APLICA	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1	Retractivores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1	Pilo	CUMPLE	G1	Galo	CUMPLE	G1	Lanteria y Pintura	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapicentera	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cofineria	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Basidor	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Sipo	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	NO APLICA
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto		3.07	
Eje 1		Izquierda	3.48
		Derecha	4.22
Eje 2		Izquierda	3.92
		Derecha	4.46

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

ING. EDILSON MATEO PAVAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A