

13/6/24, 16:41

Imprimir Reporte Vehículos

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

RED PREVICAR



FORMATO DE PREVENTIVA No. 203556

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Fecha de la Prueba 2024-06-13 | Nombre o Razón Social ORIANA CARDONA CUELLAR | | | Documento | No: |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento | | |
| Placa ETL156 | País COLOMBIA | Servicio PÚBLICO | País Colombia | Clase CAMIONETA | Marca RENAULT |
| Modelo 2024 | Vencimiento SOAT 2025-05-26 | Vencimiento RTM 2025-05-29 | Kilometraje 23212 | Combustible GASOLINA | Empresa TRANSPORTES LUXURY CARS PREMIUM SAS |

7. Suspension

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | >=40 | Unidad | % |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|------|--------|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |

8. Frenos

| Eficacia Total Mínimo Unidad | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|------------------------------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 0 | >=50 % | Eje 1 Izquierdo | 0 | N | Eje 1 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <=30 % |
| | | Eje 2 Izquierdo | 0 | N | Eje 2 Derecho | 0 | 0 | N | 0 | <=30 % |
| | | Eje 3 Izquierdo | N | N | Eje 3 Derecho | N | N | N | <= | % |
| | | Eje 4 Izquierdo | N | N | Eje 4 Derecho | N | N | N | <= | % |
| | | Eje 5 Izquierdo | N | N | Eje 5 Derecho | N | N | N | <= | % |

9. Desviación Lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | 10 | Unidad | m/Km |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|
| D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375 | | | | | | | | |

Código Descripción Grupo Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO No Consecutivo : 203556

NOMBRE DEL INSPECTOR: ALEJANDRO JARAMILLO
F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el Cda le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.