



Ficha Nro.70255

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 21/06/2024 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 16:28:00
Hora final: 16:35:00
Duración revisión: 00 horas 7 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: JOHN ALEXANDER GOMEZ
Placa: LKL991 N.Int: 107
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 549
Kilometraje: 892 Nro.Factura: 124000
Técnicos: JAIME NARANJO JOSEPH CORRALES

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS
Cédula Conductor: 71216227
Tipo: Camioneta
Modelo: 2024
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2024
Marca: 2024
Elaborado por: Insp: / Rev 1: / Rev 2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS (mm)

Delantera Izquierda: 7.4-Delantera Derecha: 7.6-Trasera Izquierda Interior: 5.1-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 7.3-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8.7

Firma del técnico(s) o Director: _____

Joseph. Andres Góngora

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICO MECÁNICA