



## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

## HOJA DE NOVEDADES

## TECNICENTRO LOS COLORES

## Inspección

Fecha de revisión: 08/07/2024

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 07:57:00

Hora final: 08:05:00

Duración revisión: 00 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: ALFREDO JIMENEZ

Placa: LKO483

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 29850

N.Int: 388

Capacidad: 5

Nro.Factura: 124393

Propietario: BANCO DE BOGOTA

Cédula Conductor: 1118842875

Tipo: Automovil

Modelo: 2023

Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024

Marca: RENAULT

Elaborado por: Inspe: DANIEL LOPERA/Rev1

Técnicos: JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ/DANIEL LOPERA/SEBASTIAN MONSALVE

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.1-Delantera Derecha:4.2-Trasera Izquierda Interior:4.8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA