

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000181-2409  
CDA AUTOMAS VÍA 40  
NIT 901214167-9  
VÍA 40 N° 67-42 Tel  
3176569305  
BARRANQUILLA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-09-11	Nombre o razón social: PAULO SOLANO SEPULVEDA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 91436822				
Dirección: CALLE63 B 12B-46	Telefono: 3126393847	Ciudad: BARRANQUILLA	Departamento: ATLANTICO				
		DATOS DEL VEHICULO					
Placa: ESR186	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 161668	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 100192151110	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: PAULO SOLANO SEPULVEDA		



Fecha 2024-09-11, Placa ESR186 Hora 08-00



Fecha 2024-09-11, Placa ESR186 Hora 08-01

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Inspección Sensorial		
Delantera Izquierda	Valor 75	Delantera Derecha	Valor 54	Trasera Izquierda	Valor 72	Trasera Derecha	Valor 55	Mínimo 40	Unidad %	Máximo	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
72,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3465	4424	N	Eje 1 Derecho	3450	4356	0,4	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2651	3384	N	Eje 2 Derecho	1948	3728	26,5*	30
10,9*	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1	6,9	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Estado General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Rotulaciones Bajeras	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Pito	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Venanillas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección		CUMPLE	
G1 Venanillas	CUMPLE	G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Baslidor		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE	

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.25	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.25	4.31
Eje 2	5.18	5.37

  
IVANNE LENDL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.