

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00001858-2409



CDA ECOAUTO
NIT 901181751-7
K 6 N° 57-32 BRR SANTA ANA Tel
3173333330
TUNJA

FECHA

| DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|
| Fecha de prueba: 2024-09-12 | Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS | | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 900683508 |
| Dirección: CR 8 A 4 51 | Telefono: | 3103335712 | Ciudad: TUNJA | Departamento: BOYACA |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | |
| Placa: GDW707 | Marca: RENAULT | Línea: DUSTER | Clase: CAMPERO | Modelo: 2020 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10018766281 | Combustible: GASOLINA - GAS | Color: BLANCO GLACIAL (V) | Empresa: Conductor: HERNANDO QUIJANO |



Fecha 2024-09-12, Placa GDW707 Hora 12:07

Fecha 2024-09-12, Placa GDW707 Hora 12:07

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| | 41 | | 43 | | 42 | | 45 | 40 | % |

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 56,7 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 2589 | N | Eje 1 Derecho | 2260 | N | 12 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 1506 | N | Eje 2 Derecho | 2055 | N | 23,8* | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 20,4 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

Desviación Lateral

| Eje 1 | -2 | Eje 2 | 0 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|----|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|----|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|--|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Señalización salidas emergencia y Martillo | NO APLICA | G1 Comandos que encienden y comulan las luces | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G1 Direccionales | CUMPLE |
| G1 Latonería y Pintura | CUMPLE | G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Freno o parada | CUMPLE |
| G1 Defensas o parachoques | CUMPLE | G1 Batería | CUMPLE | G1 Reversa | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Número de sillas | CUMPLE | G1 Delimitadoras o posición | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Chapas y seguros | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Calcomanías internas reglamentarias | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE |
| G1 Perforaciones | CUMPLE | G1 Taxímetro | NO APLICA | G1 Luces Bajas | CUMPLE |
| G1 Roci o interferencia entre las llantas | CUMPLE | G1 Soportes | CUMPLE | G1 Exploradoras delantera y/o traseras | CUMPLE |
| guardabarros carrocería o suspensión | | G1 Fugas | CUMPLE | G1 Señales reflectivas reglamentarias | CUMPLE |
| G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes | CUMPLE | G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis | NO APLICA |
| G1 Soporte de cardán trasero | CUMPLE | G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE |
| G1 Chasis | CUMPLE | G1 Amoniguadores | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE |
| G1 Llanta de repuesto | CUMPLE | G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE |
| G1 Eje 1 llanta - rín derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE |
| G1 Eje 1 llanta - rín izquierda | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE |
| G1 Eje 2 llanta - rín derecha | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE |
| G1 Eje 2 llanta - rín izquierda | CUMPLE | G1 Barra estabilizadora | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE |
| G1 Piso | CUMPLE | G1 Topes de suspensión | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE |
| G1 Tapicería | CUMPLE | G1 Mangueras de frenos | CUMPLE | | |
| G1 Cojinería | CUMPLE | | | | |
| G1 Cinturones de seguridad | CUMPLE | | | | |

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | 3.47 | |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 4,19 | 4,23 |
| Eje 2 | 3,85 | 3,65 |

ESTEBAN ALEJANDRO MALAVER RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.