


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad											
2024-10-28	VIACOTUR SA	CC () NIT (X) CE () No. 811030548											
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento										
CLE 12 #30-180	444 1022	Medellin	Antioquia										
DATOS DEL VEHICULO													
Placa	País	Servicio	Clase										
JKY721	Colombia	Público	Camioneta										
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color										
2021	1002973364	2020-03-13	Bianco										
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje										
04LEK5620744	OTTO	1500	60914										
Marca	Combustible	Vidrios Polarizados	Blindaje										
Kia	Gasolina - electrico	SI () NO ()	SI () NO (X)										
VIN o Chasis	KNACB61CGM5374525												
													
													
2024-10-28 JKY721 14:012024-10-28 JKY721 14:00													
Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor						
	66.60		63.10		90.50		67.60						
Frenos													
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso						
62.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	1666.00	3753.00	N	Eje 1 Derecho	2117.00	3202.00	N			
			Eje 2 Izquierdo	1616.00	1605.00	N	Eje 2 Derecho	1647.00	2660.00	N			
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			
10.10	10	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			
Desviación lateral													
Eje 1	-0.06	Eje 2	-0.14	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Maximo +/-	10	Unidad	m/km
Inspección Visual													
Pinto	CUMPLE	Eje2 Banda derecha	CUMPLE	Cuerpo	CUMPLE								
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE								
Asas General	CUMPLE	Triangulo	CUMPLE	Tapacorta	CUMPLE								
Caja de direccion	CUMPLE	Arreglo de Bateria	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE								
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 Banda Izquierda	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE								
Luz Interna	CUMPLE	Arreglo Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE								
Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Botones de Advertencia	CUMPLE								
Ventanas	CUMPLE	Cuerpo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE								
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								
Botones Internos	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE								
Botones superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luzes Izqda	CUMPLE								
Luzes alfas	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Bandejas	CUMPLE								
Impresiones	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE								
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE								
Pavento	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Lubricante y Filtro	CUMPLE								
Resorte	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Aerofiltraciones	CUMPLE								
Reliquio	CUMPLE	Eje1 Banda derecha	CUMPLE	Piso	CUMPLE								
Soportes	CUMPLE	Secos	CUMPLE	Stop	CUMPLE								
Contrabando de la empresa	CUMPLE	Chubancos de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE								
Tapetes	CUMPLE	Reflexiones	CUMPLE	Eje1 Banda Izquierda	CUMPLE								
Luzes de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE										

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G3 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.24
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.19	4.30
Eje2	4.81	4.47

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingenieria S.A.S. - Tecnio-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 172085574

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN
NIT: 900081357 No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-016-003
Fecha de expedición: 2024/02/29 Fecha de vencimiento: 2025/02/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: JKY721 CLASE: CAMIONETA
MARCA: KIA MODELO: 2021
SERVICIO: Público COMBUSTIBLE: GASO ELEC
CILINDRAJE: 1580 NRO. MOTOR: G4LEKS620744
NRO. CHASIS: KNACB81CGM5374825 VIN: KNACB81CGM5374825
LÍNEA: NIRO
COLOR: BLANCO
NOMBRE PROPIETARIO: VIACOTUR-VIAJES Y COLEGIOS Y TURISMO SA

FIRMA DEL RESPONSABLE
JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co