


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social			Documento de identidad	
2024-11-05	ERUIN OCHOA			CC (X) NIT () CE () No. 1004370202	
Dirección CLL 89 A 53 - 25		Teléfono 2222222		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX308	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 20533633	Fecha Matricula 2020-03-18	Color Blanco glaciar	Combustible Gas + gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3LM187906
No. Motor E410C22718	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 241504	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.00	Delantera Derecha	Valor 83.10	Trasera Izquierda	Valor 74.50	Trasera Derecha	Valor 85.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	%		Eje 1 izquierdo	4343.00	N	Eje 1 Derecho	3459.00	N		%	
			Eje 2 izquierdo	4353.00	N	Eje 2 Derecho	3462.00	N		%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
	%		Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral

Eje 1 4.23	Eje 2 3.97	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Disitivo de la empresa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Latonería y Pintura	NO CUMPLE
Llanta de repuesto	NO CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	NO CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	NO CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO