

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

No: 0001618

CDA MI VAQUITA
NIT 900293608



INDUSTRIAS POWERCOM SAS
NIT: 900293608-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CRA 81B N. 24-246, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3204987473

Email. ASISTENTE.POWERCOM@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764015275550 válida desde 2021-07-21 hasta 2022-07-21 rango desde FVE1073 hasta FVE10000.

No somos Grandes Contribuyentes Ni Autorretenedores, Actividad Económica 7120, Retenedores de Iva al Régimen Simple. Email: asistente.powercom@gmail.com - cdamivaquita@gmail.com

Cliente:	K-2 INGENIERIA S.A.S
NIT:	804007055-3
Dirección:	CR 36 36 26 BR EL PRADO, Bucaramanga, Santander,
Teléfono:	Colombia 3133774590
Email:	info@k2ingenieria.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Tarjeta Débito
Fecha de Pago:	16/11/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:			FVE1636		
MONEDA:			COP Colombia, Pesos		
HORA EMISIÓN:			09:10:04		
FECHA FIRMADO:			16/11/2021 14:10:05		
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	11	2021	16	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	71600000-4	PREVENTIVA CONVENIO LIVIANO	WSD	1,00	\$21.008,00	19.00	0,00	\$21.008,00

Notas: PLACA WLV020 PREVENTIVA	Subtotal: \$21.008,00
SON: (veinticinco mil pesos)	Cargo: \$0,00
CUFE: b7738e49372fdbec8024474d06f538a128014247ef8453c2d90b65f417a007ea1b1eca6622a30ce8fe551912	Descuento: \$0,00
	IVA: \$3.992,00
	Total: \$25.000,00

IMPUESTO	BASE IMP	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$21.008,00	19,00%	\$3.992,00

Firma Digital:
KzDVBpG4QZlZhQoyobzFm0YTxdp3Jn+k+FLkQbWvRJYmrnf52zhHOV1HlQBhAjxDCEZbGthCVokWhhR9KKknFgWjmxuy400hSuuXMEQvENNbvLA9qGN5hAReHRNQHF58BgUXQKoGBAZ1nN6Jf5neU84ohtrnx/G8+Q76JlcOC9kWF702TJEJ8VB60zpj3lC2VdJRVb04YET0dDiGdAWtWV7BnhYC
VBRQRNCVjmVhkzmsTye25d3EFG8FvUJLbOKBcdV/fgIleZ5tbGta+uyl7FD56x+qs6ghyjxzYUsKz+RJTAFWYayKgNCvBvz5014xHQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena. N° 890.930.534-0



FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016153-2111



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

Fecha de prueba:
2021-11-16

Nombre o razón social:

K-2 INGENIERIA S.A.S

Dirección:

BRR EL PRADO CRA 36 36

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 804007055

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

Placa:

WLV020

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER DYNAMIQUE

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2015

Cilindrada:

1998

Kilometraje:

123280

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10009023052

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:

K-2 INGENIERIA S.A.S



Fecha 2021-11-16, Placa WLV020 Hora 09:10



Fecha 2021-11-16, Placa WLV020 Hora 09:36

Delantera Izquierda	Valor 66	Delantera Derecha		Valor 60	Suspensión (Si aplica)	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha		Valor 58	Mínimo 40	Unidad %		
		Mínimo	Unidad					Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad
Eficacia Total	53,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2280	4513	N	Eje 1 Derecho	2260	3826	N	0,9	30	%
Eficacia Auxiliar	13,4*	18	%	Eje 2 Izquierdo	1660	3139	N	Eje 2 Derecho	1680	3139	N	1,2	30	%
Eje 1	-2,5	Eje 2	-6,5	Eje 3				Eje 4		Eje 5				
Desviación Lateral				Eje 4		Eje 5		Inspección Visual		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Cofinería	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE										
		G6 Llanta de respuesta	CUMPLE										
		G6 Gato	CUMPLE										
		G6 Herramienta	CUMPLE										
		G6 Extintor	CUMPLE										
		G6 Botiquín	CUMPLE										
		G6 Señales de advertencia	CUMPLE										
		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE										
		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE										
		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE										
		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE										
		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE										

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,69	3,54
Eje 2	3,86	3,52

Jose IZQUIERDO
JOSE MANUEL IZQUIERDO SAURITH

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.