

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003342-2412



CDA SANTAMARÍA SAS
NIT 901233830-5
CLL 22 N° 1-97 PTE, DE
VILLAMARÍA LT 1 VILLAMARÍA -
CALDAS Tel 8774000

FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:		CAMILO CASTAÑO			Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 9077120
2024-12-09			Telefono:	3136420000		Ciudad:	VILLAMARÍA		Departamento: CALDAS
Dirección:			DATOS DEL VEHICULO						
CR 40 73 46									
Placa:	Marca:		Linea:	Clase:		Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
WNK183	RENAULT		DUSTER DYNAMIQUE 4X4	CAMPERO		2015	1995	292355	
Servicio:	No Licencia Tránsito:		Combustible:	Color:		Empresa:			Conductor:
PÚBLICO	10022981641		GASOLINA - GAS	BLANCO ARTICA					



Fecha 2024-12-09, Placa WNK183 Hora 16-08



Fecha 2024-12-09, Placa WNK183 Hora 16-11

Suspensión (Si aplica)			Frenos		
Delantera Izquierda	Valor 71	Delantera Derecha	Valor 72	Trasera Izquierda	Valor 68
Eficacia Total	Mínimo 58,8	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2249	Peso 4071
	50		Eje 2 Izquierdo	1779	3286
Eficacia Auxiliar	Mínimo 23,1	Unidad %	Eje 3 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Fuerza 2488
	18		Eje 4 Izquierdo	Eje 2 Derecho	Peso 3836
			Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Unidad N
				Eje 4 Derecho	Desequilibrio 9,6
				Eje 5 Derecho	Máximo 30
					Unidad %

Desviación Lateral			Inspección Sensorial		
Eje 1	-8,45	Eje 2	-3,1	Eje 3	Eje 4
Eje 5				Máximo ± 10	Unidad (m/km)

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pertos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mando, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: FRENOS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

DANIEL FERNANDO GONZÁLEZ POLANÍA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,17
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,13	5,14
Eje 2	7,13	7,12