


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004884-2111

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C.

Tel

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO												
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:								
Fecha de prueba: 2021-11-04	BANCOLOMBIA SA			CC. ()	NIT. (X)	CE. ()	No. 890903938					
Dirección:	CL 65 H SUR N 78 J 25			Telefono:	Ciudad: BOGOTA			Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: GDW583	Marca: KIA	Línea: NIRO	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1580	Kilometraje: 58898						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018589606	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:							



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor 61	Unidad	Delantera Derecha	Valor 60	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 57	Unidad	Trasera Derecha	Valor 59	Minimo 40	Unidad %
Frenos												
Eficacia Total	Minimo 67,9	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3068	Peso 4738	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3191	Peso 4326	Unidad N	Desequilibrio 3,9	Máximo 30
			Eje 2 Izquierdo	2062	3335	N	Eje 2 Derecho	2077	2894	N	0,7	30
Eficacia Auxiliar	Minimo 29,2	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					%
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral												
Eje 1	-0,1	Eje 2	-0,1	Eje 3			Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo				CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna				CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa				CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas				CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas				CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero				CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Batería				CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batería				CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador				CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta				CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna				CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triángulos				CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola				CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos				CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto				CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE
G3 Piloto	CUMPLE		G6 Gato				CUMPLE		G9 Latonería y Pintura			CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta				CUMPLE		G9 Tapicería			CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor				CUMPLE		G9 Cojinería			CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquín				CUMPLE		G10 Caja de Dirección			CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia				CUMPLE		G10 Terminales			CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha				CUMPLE		G10 Brazos Axiales			CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda				CUMPLE		G11 Bastidor			CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha				CUMPLE		G11 Pisos			CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda				CUMPLE		G12 Promedio de Distancia			CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha				CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo			CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		6.0
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,4	6,2
Eje 2	6,3	6,4