

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2021-11-24	Nombre o razón social PEDRO JOSE MARTINEZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 16334679
Dirección CR 34 N 43 56	Teléfono 5555555	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

## DATOS DEL VEHICULO

Placa SNZ819	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Foton	Línea BJ2037y3mdv
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10017866868	Fecha Matrícula 2016-12-20	Color Blanco verde	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9G4B2MBV9HPC00249
No. Motor 89698822	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2776	Kilometraje 87267	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)



2021-11-24 SNZ819 11:29



2021-11-24 SNZ819 11:17

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.30	Delantera Derecha	Valor 86.40	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 77.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	3822.00	6070.00	N	Eje 1 Derecho	4475.00	5836.00	N	%
71.80	50	%	Eje 2 izquierdo	2375.00	3073.00	N	Eje 2 Derecho	2574.00	3471.00	N	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
29.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

## Desviación lateral

Eje 1 0.12	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

## Inspección Visual

G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G2	Resortas o Ballestas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Desempeñador	CUMPLE	G1	Anclace Sillas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G5	Anclace de Bateria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	4.50
Eje2	4.70	4.30

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)