

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000162-2501


CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNIMAS SAS
NIT 9010673882
CALLE 15 # 37-44 Tel 3108925871
YUMBO



FECHA
Fecha de prueba: 2025-01-13

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: YEISON FRANCO
Documento de Identidad: CC. (X) HT. () CE. () No. 1005945769
Dirección: CALLE 72J BN 90
Teléfono: 3234995605
Ciudad: CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: NQL277
Marca: RENAULT
Línea: LOGAN
Clase: AUTOMOVIL
Modelo: 2025
Cilindros: 1998
Kilometraje: 0
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10032394360
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: YEISON FRANCO



Fecha 2025-01-13, Placa NQL277 Hora 12:33

Fecha 2025-01-13, Placa NQL277 Hora 12:38

Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda	Valor		Delantera Derecha		Valor		Trasera Izquierda		Valor		Trasera Derecha		Valor		Mínimo	Unidad	
	64				63				57				51		40	%	
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad
63	50	%	Eje 1 Izquierdo		2742	3993	N	Eje 1 Derecho		2309	3973	N			15,8	30	%
			Eje 2 Izquierdo		1802	2649	N	Eje 2 Derecho		1547	2717	N			14,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad															
21,6	18	%	Eje 3 Izquierdo														
			Eje 4 Izquierdo														
			Eje 5 Izquierdo														

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado lubric escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pneumáticos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpasuspensivas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruzeta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje2 Santa Derecha	CUMPLE
Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje3 Santa Derecha	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
Eje4 Santa Derecha	CUMPLE	Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE	Basidur	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.36	4.55
Eje 2	4.8	4.73