

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba 2025-01-23	Nombre o razón social CRISTIAN JOVAN ZAPATA				Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98716545			
Dirección CRA49A #87-45		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO								
Placa JYP181	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster			
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026734285	Fecha Matrícula 2022-07-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD408PM298837			
No. Motor A460D043806	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 93724	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)		
2025-01-23 JYP181 09:37				2025-01-23 JYP181 09:31				

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 91.70	Delantera Derecha	Valor 62.90	Trasera Izquierda	Valor 65.00	Trasera Derecha	Valor 63.40	Mínimo Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
73.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2655.00	3683.00	N	Eje 1 Derecho	2948.00	4261.00	N	9.94	30 %
			Eje 2 izquierdo	2280.00	2941.00	N	Eje 2 Derecho	2323.00	2950.00	N	1.85	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
15.10*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral								
Eje 1 0.03	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km	

Inspección Visual								
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE			
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE			
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE			
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Directionales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE			
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE			
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE			
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE			
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE			
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE			
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE			
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE			
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE			
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE			
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE			
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE			
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE			
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE			
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			
Luces de Parqueo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE					

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.29	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.67	1.72
Eje2	2.54	2.67

*Steven Zapata*  
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)