

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A., NIT: 8040171887  
VIA A GIRON KM 2, BUCARAMANGA (SANTANDER)  
TEL: 6319999

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba

2025-01-13

Nombre o razón social

ANICETO HERNANDEZ HURTADO

Documento de identidad

CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 13643912

Dirección

CALLE 59 7W 67

Teléfono

3160431185

Ciudad

Bucaramanga

Departamento

Santander

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa

LCN358

País

Colombia

Servicio

Público

Clase

Camioneta

Marca

Nissan

Línea

Frontier

Modelo

2023

No. de licencia de transito

10025970234

Fecha Matrícula

2022-03-24

Color

Blanco

Combustible

Diesel

VIN o Chasis

3N6CD33B3ZK443889

No. Motor

YD25-746335P

Tipo Motor

DIESEL

Cilindraje

2488

Kilometraje

95153

Número de Sillas

5

Vidrios Polarizados

SI ( ) NO (X)

Blindaje

SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor

Máximo

Unidad

Baja Derecha

Baja Izquierda

Ruido escape

-

dBa

Intensidad

Mínimo

Unidad

Inclinación

Rango

Unidad

Intensidad

Máximo

Unidad

klux/1m

klux/1m

%

%

klux/1m

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda

Valor

65.10

Delantera Derecha

Valor

81.10

Trasera Izquierda

Valor

63.40

Trasera Derecha

Valor

78.70

Mínimo

40

Unidad

%

8. Frenos

Eficacia total

Mínimo

Unidad

66.90

50

%

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 1 izquierdo

4002.00

6950.00

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 2 izquierdo

3291.00

4522.00

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 3 izquierdo

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 4 izquierdo

N

Fuerza

Peso

Unidad

Eje 5 izquierdo

N

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 1 Derecho

1.45

30

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 2 Derecho

5.23

30

%

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 3 Derecho

N

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 4 Derecho

N

Desequilibrio

Máximo

Unidad

Eje 5 Derecho

N

9. Desviación lateral

Eje 1

0.04

Eje 2

0.51

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Máximo +/-

10

Unidad

m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta

Error en distancia

%

Error en tiempo

%

Máximo

Unidad

%

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C

Rpm

Monóxido de carbono CO

Unidad

CO

Vr

Norma

%

Dióxido de carbono CO2

Unidad

CO2

Vr

Norma

%

Oxígeno O2

Unidad

O2

Vr

Norma

%

Hidrocarburo (como Hexano) HC

Unidad

HC

Vr

Norma

%

Óxido nitroso NO

Unidad

NO

Vr

Norma

%

Ralentí

Crucero

Ralentí

Crucero

Ralentí

Crucero

Ralentí

Crucero

Ralentí

Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C

Rpm

Ciclo 1

Unid

%

Ciclo 2

Unid

%

Ciclo 3

Unid

%

Ciclo 4

Unid

%

Valor

Norma

Unidad

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

259442

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EDWARD CHINCHILLA ARIAS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Brajhan Jhair Garavito Alfonso [Foto trasera], Brajhan Jhair Garavito Alfonso [Profundidad de labrado], Brajhan Jhair Garavito Alfonso [Foto delantera], Brajhan Jhair Garavito Alfonso [Alineación, peso, suspensión y frenos],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES