

EMPRESA

NOMBRE DEL USUARIO

Edwin Cárdenas

C. C.

14012650

INSPECCION VISUAL EXTERIOR

DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

PARABRISAS

ESPEJOS RETROVISORES

TAPICERIA

BOMPER DELANTERO Y TRASERO

ESTADO DE RINES

DIRECCIONALES

STOP

LUZ DE REVERSA

LUZ DE PARQUEO

LUZ PRINCIPAL

TAPA DE TANQUE

EMISION DE HUMOS

PROFOUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS


TIRANTES DE LA DIRECCION

TUERCAS / ESPARRAGOS

PELDANOS

OTROS

Observaciones:



INSPECCION VISUAL FOSO

ROTULAS

SPLINDER

SISTEMA DE DIRECCION

TIJERAS

TERMINALES

MANGUERAS


BALLESTAS

AMORTIGUADORES

FUGAS

OTROS

Observaciones:



LABRADO

LABRADO EJE 1

60 61
62 62
586

LABRADO EJE 2

OTROS

Observaciones:

OBSERVACIONES: El kilometraje es 110816"

No. CALCOMONIA

FECHA DE
REVISION

10 03 25

MARCA Changan

LINIA CS15

No. INTERNO 713

PLACA KRL816

MODELO 2023

Kms: 110369

INSPECCION INTERIOR

CINTURONES DE SEGURIDAD

PITO

LUZ INTERNA

INDICADORES DE TABLERO

SEÑALIZACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA

ANCLAJES SILLETERIA

VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS

LIMITADOR DE VELOCIDAD

OTROS

Observaciones:



HABITACULO DEL MOTOR

ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA

VARILLA DEL ACEITE


TAPA LLENADO DEL ACEITE

INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS

SISTEMA DE ARRANQUE

OTROS

Observaciones:



EQUIPO DE CARRETERA

BOTIQUIN

SEÑALIZACION DE EMERGENCIA

TACOS

GATO


CRUCETA

HERRAMIENTA

EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO

OTROS

Observaciones:



FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO

NOMBRE

CDAFUSA

CDA REVISIÓN TÉCNICO
MECANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 67
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-03-10 16:41:17	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de Identidad CC(X) NIT() No. 52790367
Dirección CLL 2 5A 92 ESTE	Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUGA
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa KRL816	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Línea CS15
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026169329	Fecha de matrícula 2022-05-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LS5A3ABE3PD910011
No de motor JL473QF-M3CU53023 4*	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 1480	Kilometraje 110369	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2021-05-21	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.60	6.12				
DERECHA	6.10	6.22				5.86

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repusto (psi)
IZQUIERDA	35.2	35.4				
DERECHA	35.6	35.6				35.6

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	YEISON ANDRES VARGAS AMAYA
Inspección visual	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE LUIS PENAGOS RUNZA
Director técnico

Fin del informe _____