





REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL  
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS  
NIT: 800 055 468-1  
VEHICULO: TTX 049



#### DATOS DE LA INSPECCION

Fecha: 31 Oct 2020.  
Odómetro: 37.485.  
Conductor: Díaz Flores, Ramón, Cárdenas.  
Creado Por: Mauricio Francia.

Fecha Siguiente: 31 Dic 2020

#### DATOS DEL VEHICULO

No de Licencia de Transito	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Combustible	VIN o Chasis
10019650 074	2020	TTX049	Público	Bus	Scania	K400IB412	Diesel	HSK4X100L396DXX

#### LLANTAS DELANTERAS

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Derecha)	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Izquierda)	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado

#### LLANTAS TRASERAS DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Externa)	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado

#### LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta IZQ	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado
Estado Llanta DCHA	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado

#### LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta Repuesto	Michelin 295/80 R 22,5.	Aprobado

#### RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esferas y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Direccion	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprobado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No Aplica - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos	REPUREBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Muelle O Bombona Neumatica	REPUREBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	No Aplica - Aprobado
Buje de Muelle	REPUREBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No Aplica - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

#### RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esferas y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado

Barra de Dirección	REPUEBRA: TORCERDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aplicado
Amortiguador	SOLÓ SI TIENE	Aplicado
Campana	SE REVISAN SOLÓ SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa
Zapatas	SURCOS	Aplicado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLÓ SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS	No se revisa
Disco	SE REVISAN SOLÓ SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aplicado
Fuga de Líquido de Frenos	REPUEBRA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No se revisa - Aplicado
Muelle O Bombona Neumática	REPUEBRA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aplicado
Jujo de Muelle	REPUEBRA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No se revisa - Aplicado
Luga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aplicado

**RUEDA TRASERA IZQUIERDA**

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocin	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	No se aplica
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS	Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	No se revisa
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumatica	REPROUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

#### RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocin	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	No se aplica
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se aplica
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS	No se aplica
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumatica	REPROUEBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No Aplica
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

## SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Luces Estacionarias		Aprobado
Carga de Batería		Aprobado
Nivel del Líquido de Batería		Aprobado
Limpia Brisa		Aprobado
Luces Internas		Aprobado
Pito		Aprobado
Uso de Represca		Aprobado

#### SISTEMA ELECTRICO DEL ANTERO IZQUIERDO

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO		Calificación (Aprobado-Rechazado)
	Novedad	
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Aprobado
Luz Media		Aprobado
Luz Baja		Aprobado

#### SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO

SISTEMA ELECTRICO DEL ANTERIOR DERECHO	Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Aprobado
Luz Media		Aprobado
Luz Baja		Aprobado

#### SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado

F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Imp Pant Pct SIS	Bloc Despl	Pausa Inter
& / 6 Re Pág Av Pág										
Luz de Reversa		Luz Principal		PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS					Aprobado Aprobado	
<b>SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO</b>										
Novedad		Comentario o novedad					Calificación (Aprobado-Rechazado)			
Direccional							Aprobado Aprobado			
Luz de Freno							Aprobado Aprobado			
Luz de Reversa		PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS					Aprobado Aprobado			
Luz Principal							Aprobado Aprobado			
<b>SISTEMA DE FRENOS GENERAL</b>										
Novedad		Comentario o novedad					Calificación (Aprobado-Rechazado)			
Fugas de Aire							Aprobado Aprobado			
Fugas de Líquido de Frenos							Aprobado Aprobado			
Recipientes y Tanques (Tarros)							Aprobado Aprobado			
Tensión de Emergencia							Aprobado Aprobado			
<b>VARIOS</b>										
Novedad		Comentario o novedad					Calificación (Aprobado-Rechazado)			
Estado de Silletería							Aprobado Aprobado			
Barras Estabilizadoras							Aprobado Aprobado			
Bujes de Barra Estabilizadora							Aprobado Aprobado			
Cardanes y Cruzetas							Aprobado Aprobado			
Fugas de Aceite							Aprobado Aprobado			
Cinturones de Seguridad							Aprobado Aprobado			
Ventanas y Martillos de Emergencia							Aprobado Aprobado			
Retrovisores							Aprobado Aprobado			
Vidrios							Aprobado Aprobado			
Plumillas							Aprobado Aprobado			
<b>Firmas</b>										
Firmado Por:		Manuel Franco					Fecha de Firma: 30/oct/2022			
Certificado sin firma de un Ingeniero Mecánico no es válido.										