

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2025-04-02	Nombre o razón social WILMAR CASTRILLON AVENDAÑO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98577563
Dirección CLLE37 #45-200 BELLO	Teléfono 1000000	Ciudad Bello

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa LKN607	País Colombia	Servicio Público	Clase Camiioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027814485	Fecha Matrícula 2022-11-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD201PM449844
No. Motor J759Q175138	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 55622	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

DATOS DEL VEHICULO



2025-04-02 LKN607 13:56

2025-04-02 LKN607 13:56

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72.20	Delantera Derecha	Valor 86.80	Trasera Izquierda	Valor 74.00	Trasera Derecha	Valor 68.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 53.50	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	1593.00	3365.00	N	Eje 1 Derecho	1398.00	2508.00	N	12.20
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N					%
Eficacia auxiliar	Mínimo 19.90	Unidad % 18	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulaciones Inferiores	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulaciones superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Banderolas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espesos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		