

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000293-2504



CDA TECNOAUTO DEL
SUR PITALITO
NIT 901705019-4
CR 6 10 36 Tel 3203198794
PITALITO-HUILA

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-04-15	Nombre o razón social: EDWIN AGUIRRE MOGOLLON			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1083869786		
Dirección: CRISTALES ETAPA 2	Teléfono: 3203391348		Ciudad: PITALITO		Departamento: HUILA	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: SZS187	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 83593
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028113450	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: EDWIN AGUIRRE MOGOLLON	



FOTOGRÁFIA 1
Fecha 2025-04-15 Placa SZS187 Hora 14:13



FOTOGRÁFIA 2
Fecha 2025-04-15 Placa SZS187 Hora 14:15

Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda	Valor 66	Unidad	Delantera Derecha	Valor 60	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 53	Unidad	Trasera Derecha	Valor 41	Unidad	Mínimo 40	Unidad %	
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2585	Peso 4403	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2293	Peso 3968	Unidad N	Desequilibrio 11,3	Máximo 30	Unidad %
				Eje 2 Izquierdo		2002		Eje 2 Derecho		1909		4,6		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral														
Eje 1	6,7	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5				Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial														
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa.	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Asec General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Bandorria	CUMPLE	G1 Bandorria	CUMPLE	G1 Bandorria	CUMPLE	G1 Bandorria	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Ullanta de respuesto	CUMPLE	G1 Ullanta de respuesto	CUMPLE	G1 Ullanta de respuesto	CUMPLE	G1 Ullanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Plástica	CUMPLE			
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE			
G1 Pito	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colchera	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Bollín	CUMPLE	G1 Bollín	CUMPLE	G1 Bollín	CUMPLE	G1 Bollín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE			
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Platos	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Roversa	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Ej3 llanta Derecha	CUMPLE					

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.44	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,23	5,19
Eje 2	6,01	5,97

HELBER MAYORCA TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.