

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECAÑICA SAS, NIT: 900083760-1
Calle 50 # 40-20, ITAGÜI (ANTIOQUIA)
TEL: 3713995



VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

3. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-03-25	Nombre o razón social JUAN CAMILO CORTES GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1018419650	
Dirección GR 76 45 SUR 27	Teléfono 3026404633	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa JYN890		País Colombia	Servicio Público		Clase Camioneta	Marca Renault		Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10024702631		Fecha Matricula 2021-12-06		Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD206NM085952	
No. Motor J759Q077035	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 153971	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)		Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Intensidad inclinación de las luces bajas

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.45		2.5	Klux	si
		Inclinación	2.65		[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	15.4		2.5	Klux	si
		Inclinación	2.18		[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	27.7			Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	23.9			Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad				Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad			Máxima	Unidad	
		76.4			225	Klux	

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 43.80	Delantera Derecha	Valor 70.40	Trasera Izquierda	Valor 65.00	Trasera Derecha	Valor 78.90	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO ₂		Oxígeno O ₂		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO ₂	Vr Norma	O ₂	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
Ralenti		Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti		Ralenti	%
Crucero		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero		Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

9.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	ID - ADHESIVO SIN CINTA DE CINTA	Grupo	Tipo de defecto	
				A	B
			Total	0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	1.89 34.1 PSI	4.98 34.5 PSI				2.21 34.8 PSI
DERECHA	2.89 34.2 PSI	3.87 34.8 PSI				

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

68696

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2025-03-25 JYN890 12:29



2025-03-25 JYN890 12:22

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ARMANDO DI NIÉGUES | BZCAN

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNOCMÉCÁNICA Y DE EMISIÓNS CONTAMINANTES

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y
DE GASES

Generado por: Techmag Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO DE REVISIÓN
TECNICOMECAÑICA - 002
TEL: 371 39 95

VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN