

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba 2021-11-23	Nombre o razón social DUVAN SUCERQUIA					Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1037389950					
Dirección CRA24 DEB SUR#39DD SUR -20				Teléfono 1000000	Ciudad Medellin			Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO											
Placa GTX914	País Colombia	Servicio Público		Clase Camioneta		Marca Renault		Línea Duster			
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10021184945	Fecha Matrícula 2021-06-01		Color Blanco glacial (v)		Combustible Gasolina		VIN o Chasis 9FBHSR595MM616967			
No. Motor 2842Q254045	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 30092	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)					
											
2021-11-23 GTX914 11:09					2021-11-23 GTX914 11:08						
Suspensión (si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 68.50	Delantera Derecha	Valor 59.90	Trasera Izquierda	Valor 80.20	Trasera Derecha	Valor 80.30	Mínimo	Unida %		
Frenos											
Eficacia total 74.00	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza Eje 1 izquierdo 2650.00	Peso 4082.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho 2655.00	Peso 3891.00	Unidad N	Desequilibrio 0.19	Máximo 30	Unida %
			Eje 2 izquierdo 2278.00	2713.00	N	Eje 2 Derecho 2438.00	2855.00	N	6.56	30	%
Eficacia auxiliar 30.20	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 izquierdo Eje 4 izquierdo Eje 5 izquierdo	N N N	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	N N N					%
Desviación lateral											
Eje 1 0.06	Eje 2 -0.15	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km				
Inspección Visual											
G6	Tacos	CUMPLE	G5	Terminales Batería		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes		CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Extintor		CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE		
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE		
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Botiquín		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha		CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Desempañador		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha		CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
G9	Tapicería	CUMPLE	G2	Tijeras		CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Parabrisas		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Espejos		CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE		
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Aseo General		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G5	Reversa	CUMPLE	G4	Ventanillas		CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G5	Anclaje de Bateria		CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
G6	Banderola	CUMPLE	G5	Luces altas		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G11	Pisos	CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE		
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE		
G6	Cruceta	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE		
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G10	Caja de dirección		CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE		
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Direccionales		CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE		
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Pernos		CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE		
G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura		CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE		
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha		CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE		
G6	Triángulos	CUMPLE	G9	Cojinería		CUMPLE					