



RAMIRAUTOS
Ingeniería Automotriz
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 13261

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemario Andres Orozco</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco</u>	
C.C. <u>1080931212</u>	TELEFONO <u>313 3795 414</u>	C.C. <u>1080933839</u>	TELEFONO <u>312 397 3904</u>

MARCA <u>Renault</u>	EMPRESA <u>Rubascal</u>	KILOMETRAJE <u>106495</u>	No. INTERNO <u>4003</u>
TIPO <u>Camioneta - Duster</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>525146</u>	<u>11 06 2025</u>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES				INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de motor y viscosidad	✓			Silenciador exhausto	✓			Timón de dirección	✓		
Aceite de dirección	✓			Tubo de escape	✓			Indicadores tablero instrum	✓		
Líquido de dirección	✓			Catalizador de gases	✓			Asientos	✓		
Líquido de frenos	✓			Cauchos suspensión	✓			Cinturones de seguridad	✓		
Refrigerante motor	✓			Tijeras suspensión	✓			Pedal freno	✓		
Líquido de embrague	✓			Carter de motor	✓			Pedal acelerador	✓		
				Guardapolvos ejes	✓			Pedal embrague	✓		
MOTOR				Muelle trasero izquierda	✓			Palanca de cambios	✓		
Mangueras	✓			Caja de dirección	✓			Freno estacionamiento	✓		
Correas	✓			Terminales de dirección	✓						
Tensión correas	✓			Brazo de dirección	✓			EXTERIOR			
Filtro de aire	✓			Puente Chasis	✓			Panorámico	✓		
Instalación de alta	✓			Largueros chasis	✓			Luces altas	✓		
Tapa del distribuidor	✓			Amortiguadores	✓			Luces medias	✓		
Tapa refrigerante	✓			Rotulas	✓			Direccionales	✓		
Tapa aceite motor	✓			Muelle trasero derecho	✓			Luz parqueo	✓		
				LLANTAS				Luz freno	✓		
FUGAS				Llanta delantera derecha	✓			Luz reversa	✓		
Aceite motor	✓			Llanta delantera izquierda	✓			Luz placa	✓		
Aceite caja de velocidades	✓			Llanta trasera derecha	✓			Baterías	✓		
Aceite diferencial	✓			Llanta trasera izquierda	✓			Cierre capot	✓		
Líquidos frenos	✓			Llanta interna derecha	✓			Estado carrocería	✓		
Bomba de dirección	✓			Llanta interna izquierda	✓			Pito	✓		
Caja de dirección	✓			Repuestos	✓			Limpia brisas	✓		
Bomba de embrague	✓			Espárragos	✓			Luces bajas	✓		
Combustible	✓			Chapetas	✓			Espejo derecho	✓		
Aceite amortiguadores	✓			Rines	✓			Espejo izquierdo	✓		
Refrigerante motor	✓										

SEGURIDAD											
Extintor	✓			Caja de herramientas	✓			Señales	✓		
Botiquín	✓			Gato	✓			Cruceta	✓		

DOCUMENTOS											
SOAT	03	09	25	Revisión técnico mecánica	22	09	25	Pólizas de responsabilidad	✓	MES	AÑO
Tarjeta de Operación	24	10	26	Licencia de conducción	15	12	26	Tarjeta de control	✓	MES	AÑO

ESTADO GENERAL BUENO ☐ ACEPTABLE ☒ DEFICIENTE ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad ☒ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # 006.

OBSERVACIONES: PRÓXIMA REVISIÓN

INSPECTOR: Ing. Jhon Armando Ramirez EMPRESA: RAMIRAUTOS CLIENTE: Luis Alberto Orozco
C.C. 1080933839
Calle 17 Sur No. 4 30 Barrio La Virgenla Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila