

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2021-12-22	Nombre o razón social AS TRANSPORTES ESPECIALES	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811036515
Dirección CRA 69 40 06	Teléfono 6046619	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR187	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019215750	Fecha Matrícula 2019-09-13	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM101518
No. Motor E410C222430	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1999	Kilometraje 56931	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2021-12-22 ESR187 12:31

2021-12-22 ESR187 12:31

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 83.50	Delantera Derecha	Valor 78.20	Trasera Izquierda	Valor 73.50	Trasera Derecha	Valor 78.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eje	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
74.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	2746.00	3778.00	N	Eje 1 Derecho	2929.00	3966.00	N	6.25	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2227.00	2913.00	N	Eje 2 Derecho	2316.00	3155.00	N	3.84	30 %
3.80	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
	-0.09						

Inspección Visual

Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
uz Placa	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
otulas Inferiores	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
e5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
irabrisas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
11 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
quin	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
aparabrisas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
gulos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
sa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
s superiores	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
nta derecha	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			

1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCIO

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.55	5.47
Eje2	5.46	5.62

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

ecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)