

FUGAS	6.8 Motor y transmisión	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
LLANTAS		X	
ALTAS		X	
ARRANQUE		X	
PASAMANOS		X	
BARRA		X	
INTERNA		X	
PARQUEO		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
TAPICERIA		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
BOTIQUIN		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
PITOS		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
TRIANGULOS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
FUGAS		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
ESTADO PISOS		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
CHASIS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
CAJA SOPORTE		X	
EFICACIA		X	
REPUESTO		X	
PITMAN		X	
VOLANTE		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
AMORTIGUADORES		X	
EXTINTOR		X	
TERMINALES		X	
BATERIA		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

np_frenos_desequilibrio_eje_1 => 6.4 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 13.3 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 35.8 tmp_frenos_eficacia_total => 66.4

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



FIRMA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

LISTA DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Luis Eduardo Rojas Garzon [Sistema Eléctrico], Luis Eduardo Rojas Garzon [Frenos y Peso], Luis Eduardo Rojas Garzon [Equipo de prevención y seguridad], Luis Eduardo Rojas Garzon [Foto trasera], Luis Eduardo Rojas Garzon [Vidrios], Luis Eduardo Rojas Garzon [Suspensión], Luis Eduardo Rojas Garzon [Luces], Luis Eduardo Rojas Garzon [Señalización y Carrocena], Luis Eduardo Rojas Garzon [Foto delantera], Luis Eduardo Rojas Garzon [Motor], Luis Eduardo Rojas Garzon [Frenos], Luis Eduardo Rojas Garzon [Dirección], Luis Eduardo Rojas Garzon [Dirección], Luis Eduardo Rojas Garzon [Señalización e Identificación], Luis Eduardo Rojas Garzon [Sistema rodamiento].

**ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-07-28	CONSECUTIVO:	23-15181	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	LUIS ALEXANDER BUITRAGO	C.C.	1033710039	JRR898
DIRECCION:	CALLE 153 BIS N 7H -83	TEL:	1000000	
MARCA:	Chevrolet	MODELO:	2021	
COMBUSTIBLE:	Gasolina	RTMYEC	2025-12-13	
SOAT:	2025-12-18	TARJETA DE PROPIEDAD:	10033025048	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2026-02-02	TARJETA DE OPERACION:	2026-06-25	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES "AS TRANSPORTES ESPECIALES"

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
DIRECCIONAL		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
FUGA HIDRAULICA		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
PERNOS O TUERCAS		X	
ESPLINDER		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
TACOS		X	
LUZ GRADAS		X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X	
FRENOS		X	
BOOSTER		X	
LINTERNA		X	
CAMPANA		X	
JUEGO LIBRE		X	
ALARMAS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
TIMBRES		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior	X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
TEMPLETE		X	
DISCOS		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
SUPERIORES		X	
GATO		X	
REVERSA		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
HERRAMIENTAS		X	
INTERNAS		X	
AMPERIMETRO		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
GRADAS		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
PLACAS		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
PUERTAS		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
BAJAS		X	