

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00004391-2508
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	BEDON MINA YULIETH ESMNEYD				Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1130649021
2025-08-08		Dirección:	Telefono:	3157894523	Cludad:	CALI	Departamento:	VALLE DEL CAUCA
		DATOS DEL VEHICULO						
Placa: ESZ787	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2022	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 64841		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025387217	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	REINOSO PEREZ LIZETH LORENA		



Fecha 2025-08-08 Placa ESZ787 Hora 07:09



Fecha 2025-08-08 Placa ESZ787 Hora 07:09

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 73	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2690	Peso 4120	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2580	Peso 3924	Unidad N	Desequilibrio 4,1
			Eje 2 Izquierdo	1420	3237	N	Eje 2 Derecho	1470	2649	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				3,4 30 %
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierda	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Iñanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Iñanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Estago llubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andalaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Uníntera	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Taco	CUMPLE	G1 Eje1 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Iñanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje2 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Iñanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje4 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Iñanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Uníntera	CUMPLE	G1 Eje5 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Iñanta Derecha	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Iñanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Iñanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA	
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 Iñanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA	

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASSIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CDA
Motorcenter
Nit: 901085768-0

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.15	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	8,21	8,14
Eje 2	4,21	3,52

HERIBERTO ARTURO BENAVIDES

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.