

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N°: 35492

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

euro

EURO CDA S.A.S
NIT: 901105666-5
CALLE 44 89-63
MEDELLIN
Teléfono: 3222268
Email: directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	2025/08/10 12:11:40	Nombre o razón social	TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS		Documento de identidad
Dirección	CRA 50E 96 04	Teléfono fijo o Numero de Celular	3193194663	Ciudad	MEDELLIN
Correo Electrónico	aldineverra@gmail.com			Departamento	Antioquia
				CC ()	NIT (X)
					N°: 900683508

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa	GDW581	País	COLOMBIA	Servicio	PUBLICO	Clase	CAMIONETA
Modelo	2020	Número de licencia de tránsito	10032840764	Fecha de matrícula	2019-05-17	Color	BLANCO
No de motor	G4LEKS470857	Tipo motor		Cilindraje (cm3) (si aplica)	1580	Kilometraje	144052
Potencia (si aplica)	139	Tipo de Carrocería	WAGON	Fecha vencimiento SOAT	2025-09-04	Conversión GNV	SI () NO () N/A (X)
						Número de pasajeros (sin incluir conductor)	4
						Blindaje	SI () NO (X)
						VIN o Chasis	KNACB81CGL5279708
						Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)								
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.38			2.50	klux	NO
		Inclinación	0.50			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3.75			2.50	klux	NO
		Inclinación	3.50			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	6.88				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.0				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.62				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			18.8			225	klux	

APROBADO


EURO CDA
NIT. 901.105.666-5

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254, F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ 050X6000, Llantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: ASTO IN N/A

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA


Luces: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS, F.A.S: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS, Fotos: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS, Visual: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS, Labrado: JUAN FELIPE HINCAPIE PORRAS.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Maria Cecilia Rodríguez Marulanda

Fin del Informe


euroCDA
NIT. 901.105.666-5


APROBADO