

REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA
NIT: 9002092587
CLL 52 N1B-160
Tel - 4853233
CALI - Valle del Cauca
cdacali@ajustev.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-09-08 12:24:32		Nombre o Razón social DIEGO FERNANDO MARTINEZ		Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1005873902	
Direccion CLL52 NRO 1 160		Teléfono fijo o Número de Celular 3166267026		Ciudad CALI	Departamento Valle del Cauca
Correo Electrónico furcda.cali@ajustev.com					

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WHV429	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESSION
Modelo 2016	Número de licencia de tránsito 10017731543	Fecha de matrícula 2016-01-18	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAA5GM203011
No de motor A690Q275215	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 341151	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-01-20	Conversión GNV SI() NO() N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	93.8	Derecha	92.1	Izquierda	60.1	Derecha	58.0	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2502	3963	N	Eje 1	2237	3483	N	10.6	20	30	%
Eje 2	2070	2825	N	Eje 2	2021	2825	N	2.37	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		67.4		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
19.3	18	%	Sumatoria Izquierdo	1305	6788	N	Sumatoria Derecho	1216	6308	N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA

VILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	3.73	2.22				4.79
DERECHA	3.05	1.65				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	8014401	RBT3500			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	8014401	STL			
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1656	76-01 DTG			
DETECTOR HOLGURAS	RAVAGLIOLI	1010104	R2001			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO
Frenos	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Inspección visual	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO
Suspensión	MAURICIO GONZALEZ COMETA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nueva Razón Social
DA
German David Vargas Ceballos
DUSTEV S.A.S.
RIT: 9002092587

GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS
Director técnico

Fin del Informe