

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6024494 - 6024495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-01-12		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa TRM136	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax		
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655322	Fecha Matrícula 2014-06-01	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W4E0239607		
No. Motor LL8566	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 253796	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 83.50	Delantera Derecha	Valor 77.60	Trasera Izquierda	Valor 72.40	Trasera Derecha	Valor 69.20	Mínimo	Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
72.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4119.00	6115.00	N	Eje 1 Derecho	4018.00	5393.00	N	2.45	30	%
			Eje 2 izquierdo	3117.00	4289.00	N	Eje 2 Derecho	3381.00	4383.00	N	7.81	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			30.90	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral							
Eje 1 0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual									
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes		CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Ventanillas		CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha		CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G2	Tijeras		CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura		CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Puertas		CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo		CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia		CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería		CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda		CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Linterna		CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad		CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Terminales Batería		CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G2	Amortiguadores		CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.80	4.50

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)