

## REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GSL	No. SOLICITUD	31.224
MARCA	RENAULT	SERVICIO	Público	SOLICITANTE	COOTRAESCAL
TIPO	DUSTER (2) ICONIC AT 1300CC T 4X2	AÑO MODELO	2.023	CIUDAD	PEREIRA
No. PUERTAS	0	KILOMETRAJE	78968	INSPECTOR	ARLES MOISES SEGURA SALAZAR
NACIONALIDAD	COL	No. DE CHASIS	****	CODIGO FASECOLDA	08006073
TIPO DE CAJA	AT	No. DE MOTOR	****	VR. FASECOLDA	84600000
CILINDRAJE	1.333	FECHA INSPECCION	02/10/2025	PLACA	<b>SXW300</b>
PROPIETARIO	Daniela hurtado				

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

### CARROCERIA EXTERIOR

Panorámico delantero	CUMPLE
Panorámico superior	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE
Farola Izquierda	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE
Espejo izquierdo	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE
Stop Derecho	CUMPLE
Stop Izquierdo	CUMPLE
Imagen corporativa	CUMPLE

Extintor vigente CUMPLE

### DOCUMENTOS

Póliza RCE Vigente	CUMPLE
Póliza RCC Vigente	CUMPLE
Calcomanía de tarifas Vigente	CUMPLE
Poliza todo riego vigente	CUMPLE

### EFICACIA FRENADO EMERGENCIA

EJE DELANTERO	NO APLICA
EJE TRASERO 1	60%
EJE TRASERO 2	NO APLICA
EJE TRASERO 3	NO APLICA

### EFICACIA FRENADO SERVICIO

EJE DELANTERO	70%
EJE TRASERO 1	70%
EJE TRASERO 2	NO APLICA
EJE TRASERO 3	NO APLICA

### EQUIPO CARRETERA

Botiquín	CUMPLE
Alicate	CUMPLE
Destornillador de estrella	CUMPLE
Llaves fijas	CUMPLE
Llaves de expansión	CUMPLE
Gato	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE
Tacos	CUMPLE
Linterna	CUMPLE

### OBSERVACION:

**AUTOMÁS**  
vive tu Tranquilo

### ESTADO DE LLANTAS

Llanta delantera derecha	40%
Llanta delantera Izquierda	40%
Llanta trasera der. exterior	80%
Llanta trasera izq. exterior	80%
Llanta de repuesto	70%
Llanta trasera der. Interior	NO APLICA
Llanta trasera izq. Interior	NO APLICA
Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera der. Interior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. Interior eje 3	NO APLICA

### SEGURIDAD ACTIVA

Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE
Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Ejes delanteros	CUMPLE
Ejes traseros	CUMPLE
Cardan	CUMPLE
Columna de dirección	CUMPLE
Muelles traseros	NO APLICA
Bandas de Freno	CUMPLE
Discos de Freno	CUMPLE
Campanas	CUMPLE
Pastillas de Freno	CUMPLE
Muelles Delanteros	NO APLICA
Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA

### INFORMATIVOS

SOAT Vigente	CUMPLE
RTM Vigente	CUMPLE

### LUCES

Altas	CUMPLE
Bajas	CUMPLE
Cocuyos	CUMPLE
Exploradoras	CUMPLE
Direccionales delanteras	CUMPLE
Direccionales traseras	CUMPLE
Estacionamiento	CUMPLE
Luz freno	CUMPLE
Luz reverso	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE
Luz cabina	CUMPLE
Luz pasillo	NO APLICA
Luz pasillo superior	NO APLICA

### SEGURIDAD OPERACIONAL

Aire acondicionado	CUMPLE
Calefacción	CUMPLE
Espejos eléctricos	CUMPLE
Master de corriente	NO APLICA
Pito	CUMPLE
Bornes de batería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE
Limpiabrisas delantero	CUMPLE
Limpiabrisas trasero	CUMPLE
Asiento ajustable conductor	CUMPLE
Timón ajustable	CUMPLE

### NIVELES DE FLUIDOS

Nivel de aceite motor	CUMPLE
Refrigerante motor	CUMPLE
Líquido de frenos	CUMPLE
Dirección hidráulica	CUMPLE
Lavaparabrisas	CUMPLE
Nivel Caja Velocidades	CUMPLE
Fuga Diferencial	CUMPLE
Nivel Retardador	NO APLICA

### SEGURIDAD PASIVA

Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
Apoya cabezas conductor	CUMPLE
Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
Airbag Conductor	CUMPLE
Airbag pasajeros	CUMPLE



Firma Inspector:

Nombre Inspector: ARLES MOISES SEGURA SALAZAR

C.C.: 1088034282

AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

NIT: 900.230.826-8

Carrera 46 No. 134 - 55

Bogotá - Colombia