

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



DIAGNOSTIYA LTDA, NIT: 900117669-5
Cr 73A 77A 62, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------|
| Fecha de prueba 2025-10-14 | Nombre o razón social MONICA MARIBEL PARRA PRIETO | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1073687536 | |
| Dirección CLL 150 A 96 A 71 | Teléfono 3165842929 | Ciudad Bogota, d.c. | Departamento Bogota |

3. DATOS DEL VEHICULO

| J.DATOS DEL VEHICULO | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa GUR415 | Pais Colombia | Servicio Público | | Clase Camioneta | Marca Renault | Linea Duster |
| Modelo 2020 | No. de licencia de transito 10019779291 | | Fecha Matricula 2019-12-04 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 9FBHSR595LM251879 |
| No. Motor 2842Q247713 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1599 | Kilometraje 1282824 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO (X) | Blindaje SI () NO (X) |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditivas

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

7. Suspensión (si aplica)

| Delantera | Valor | Delantera | Valor | Trasera | Valor | Trasera | Valor | Mínimo | Unidad |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------|--------|
| Izquierda | 71.70 | Derecha | 73.70 | Izquierda | 61.50 | Derecha | 70.50 | 40 | % |

8. Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | | | Peso | Unidad | Fuerza | | | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|------|------------------|------------------|---------|---------|------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | Eje 1 izquierdo | 2221.00 | 4162.00 | | | Eje 1 Derecho | 2591.00 | 4190.00 | | | 14.30 | 30 | % |
| 63.80 | 50 | % | Eje 2 izquierdo | 2259.00 | 3031.00 | N | Eje 2 Derecho | 2410.00 | 3477.00 | N | 6.27 | 30 | % | | |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % | | |
| 19.10 | 18 | % | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % | | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % | | |

9. Desviación lateral

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
| Eje 1 3.16 | Eje 2 4.20 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

| Referencia comercial de la llanta | Error en distancia | % | Error en tiempo | % | Maximo | Unidad % |
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|--------|----------|
|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|--------|----------|

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

| Temp °C | Rpm | Monóxido de carbono CO | | Dióxido de carbono CO ₂ | | Oxígeno O ₂ | | Hidrocarburo (como Hexano) HC | | Óxido nítrico NO | |
|------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------|----------|
| | | CO | Vr Norma | CO ₂ | Vr Norma | O ₂ | Vr Norma | HC | Vr Norma | NO | Vr Norma |
| | | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad |
| Ralenti | | % | Ralenti | % | Ralenti | % | Ralenti | | Ralenti | | % |
| Crucero | | % | Crucero | % | Crucero | % | Crucero | | Crucero | | % |

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

| T.I.B. Vehículos a Diesel (aproximado) | | | | | | | | | | Unidad | |
|--|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|--------|-------|
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unid | Ciclo 2 | Unid | Ciclo 3 | Unid | Ciclo 4 | Unid | | Norma |
| | | | % | | % | | % | | % | | % |

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | Total | 0 | 0 |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | Total | 0 | 0 |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | Total | 0 | 0 |

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓNAPROBADO: SI NO **NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION**
314454**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 3.87mm ; Eje2 derecha 1 1.87mm ; Eje1 izquierda 1 3.27mm ; Eje2 izquierda 1 2.00mm ; Llanta de repuesto 4.08mm ;



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JORGE SEBASTIAN MENDOZA MEDINA

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Manuel Ricardo Arevalo Coy [Inspección sensorial motor], Maicol Rene Lopez Perez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Foto delantera], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Inspección sensorial interior], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Foto trasera], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Inspección sensorial exterior], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Tercera placa], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Profundidad de labrado], Manuel Ricardo Arevalo Coy [Inspección sensorial inferior],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES